



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000133 – SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO ESTÉTICO INTERIOR Y EXTERIOR DE UNIDADES Y ELEMENTOS DEL PARQUE MOVIL DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Para la reparación de pavimento de los 2000 B la cantidad total a reparar es de 5500 m². Nos entra la duda de si entonces tiene que repararse el suelo entero de la caja en lugar de solo la parte de acoples intermedios, ya que teniendo en cuenta las dimensiones del coche (2.3 x 12.037 m sin contar cabina) tendría 27.6 m² aprox. Si esto lo multiplicamos por el número de cajas, (196) tenemos 5410 m² totales, lo que cuadraría con una reparación total. ¿Pueden confirmar el nº de m² totales a considerar?

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que se repara el suelo entero de cada caja

En Madrid, a 17 de junio de 2020.