



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100237 – SERVICIO DE SOPORTE DE REPOSICIÓN HARDWARE DE EQUIPAMIENTO CISCO PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Según el inventario facilitado, existen muchos equipos cuyo Serial Number es incorrecto. ¿Podrían facilitarnos el SN de los siguientes equipos para poder realizar la valoración correctamente?

modulo	description	PID	Serial Number	Status
"module R0"	ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	A900-RSP3C-400-S	Sn Erróneo
"module R1"	ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	A900-RSP3C-400-S	Sn Erróneo
"module R0"	ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	A900-RSP3C-400-S	Sn Erróneo
"module R1"	ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	A900-RSP3C-400-S	Sn Erróneo
"FEX 109 Module 1"	Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40GQSFP5Supervisor\$	V01	Falta SN
"FEX 110 Module 1"	Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40GQSFP5Supervisor\$	V01	Falta SN
"FEX 109 Module 1"	Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40GQSFP5Supervisor\$	V01	Falta SN
"FEX 110 Module 1"	Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40GQSFP5Supervisor\$	V01	Falta SN
"SPA subslot 0/0"	Built-in GE SPA with 2 port 10G and 6 port 1G Interfaces	BUILT-IN-2T+6X1GE		Falta SN
"SPA subslot 0/0"	Built-in GE SPA with 2 port 10G and 6 port 1G Interfaces	BUILT-IN-2T+6X1GE		Falta SN
"module F0"	Cisco ASR1001-X Embedded Services Processor	ASR1001-X		Falta SN
"module F0"	Cisco ASR1001-X Embedded Services Processor	ASR1001-X		Falta SN
"module R0"	Cisco ASR1001-X Route Processor	ASR1001-X	JAE202002MR	SN Erróneo
"module R0"	Cisco ASR1001-X Route Processor	ASR1001-X	JAE2020032K	SN Erróneo
"module 0"	Cisco ASR1001-X SPA Interface Processor	ASR1001-X		Falta SN
"module 0"	Cisco ASR1001-X SPA Interface Processor	ASR1001-X		Falta SN

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que se ha publicado el documento "Corrección de errores 1" el cual, da respuesta a la consulta planteada.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2021.