



En Madrid, 23 de septiembre de 2021.

**Corrección de errores del Fichero excel “2021 Inventario red metro” que rige la Licitación 6012100237, para su adjudicación por procedimiento abierto.**

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012100237– SERVICIO DE SOPORTE DE REPOSICIÓN HARDWARE DE EQUIPAMIENTO CISCO PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE METRO DE MADRID, convocada a través del Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con fecha 27 de agosto de 2021, mediante procedimiento abierto, se procede a realizar las siguientes correcciones de errores:

1) En el Fichero Excel “2021 Inventario red metro”:

▪ **Donde dice:**

Fila	modulo	description	PID	Serial_Number
59	"module R0"	"ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	A900-RSP3C-400-S
60	"module R1"	"ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	A900-RSP3C-400-S
78	"module R0"	"ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	A900-RSP3C-400-S
79	"module R1"	"ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	A900-RSP3C-400-S
50	"FEX 109 Module 1"	"Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40GQSFP Supervisor"\$	V01
57	"FEX 110 Module 1"	"Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40GQSFP Supervisor"\$	V01
156	"FEX 109 Module 1"	"Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40GQSFP Supervisor"\$	V01
163	"FEX 110 Module 1"	"Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40GQSFP Supervisor"\$	V01
7848	"SPA subslot 0/0"	"Built-in GE SPA with 2 port 10G and 6 port 1G Interfaces"	BUILT-IN-2T+6X1GE	
7859	"SPA subslot 0/0"	"Built-in GE SPA with 2 port 10G and 6 port 1G Interfaces"	BUILT-IN-2T+6X1GE	
7853	"module F0"	"Cisco ASR1001-X Embedded Services Processor"	ASR1001-X	
7865	"module F0"	"Cisco ASR1001-X Embedded Services Processor"	ASR1001-X	
7852	"module R0"	"Cisco ASR1001-X Route Processor"	ASR1001-X	JAE202002MR
7864	"module R0"	"Cisco ASR1001-X Route Processor"	ASR1001-X	JAE2020032K
7858	"module 0"	"Cisco ASR1001-X SPA Interface Processor"	ASR1001-X	
7847	"module 0"	"Cisco ASR1001-X SPA Interface Processor"	ASR1001-X	



▪ Debe decir

Fila	modulo	description	PID	Serial_Number
59	"module R0"	"ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	FOC2318NKQA
60	"module R1"	"ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	FOC2318N0G2
78	"module R0"	"ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	FOC2318NKQB
79	"module R1"	"ASR 900 Route Switch Processor 3	400G	FOC2317P1KT
50	"FEX 109 Module 1"	"Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40QSFPSupervisor"\$	FOC2211106B
57	"FEX 110 Module 1"	"Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40QSFPSupervisor"\$	FOC2211100W
156	"FEX 109 Module 1"	"Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40QSFPSupervisor"\$	FOC2211106B
163	"FEX 110 Module 1"	"Fabric Extender Module 48x10GE	24x10GE/6x40QSFPSupervisor"\$	FOC2211100W
7848	"SPA subslot 0/0"	"Built-in GE SPA with 2 port 10G and 6 port 1G Interfaces"M	BUILT-IN-2T+6X1GE	NO VIENE EN EL SHOW INVENTORY. Pero se refiere al equipo con este S/N FXS1950Q32A
7859	"SPA subslot 0/0"	"Built-in GE SPA with 2 port 10G and 6 port 1G Interfaces"M	BUILT-IN-2T+6X1GE	NO VIENE EN EL SHOW INVENTORY Pero se refiere al equipo con este S/N FXS1950Q32K
7853	"module F0"	"Cisco ASR1001-X Embedded Services Processor"M	ASR1001-X	NO VIENE EN EL SHOW INVENTORY. Pero se refiere al equipo con este S/N FXS1950Q32A
7865	"module F0"	"Cisco ASR1001-X Embedded Services Processor"M	ASR1001-X	NO VIENE EN EL SHOW INVENTORY. Pero se refiere al equipo con este S/N FXS1950Q32K
7852	"module R0"	"Cisco ASR1001-X Route Processor"M	ASR1001-X	FXS1950Q32A
7864	"module R0"	"Cisco ASR1001-X Route Processor"M	ASR1001-X	FXS1950Q32K
7858	"module 0"	"Cisco ASR1001-X SPA Interface Processor"M	ASR1001-X	NO VIENE EN EL SHOW INVENTORY. Pero se refiere al equipo con este S/N FXS1950Q32A
7847	"module 0"	"Cisco ASR1001-X SPA Interface Processor"M	ASR1001-X	NO VIENE EN EL SHOW INVENTORY. Pero se refiere al equipo con este S/N FXS1950Q32K