



EDIFICIO A

EDIFICIO B




PLANTA PRIMERA

SITUACIÓN EN LA PARCELA ESCOLAR





ACTUACIONES PREVISTAS

- | | |
|--------|--|
| ACT. 1 | REFORMA DE RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES EXISTENTES Y EJECUCIÓN DE NUEVAS RAMPAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EXTERIOR A LA PARCELA Y LOS EDIFICIOS A Y B. |
| ACT. 2 | REFORMA DE PASARELAS DE EVACUACIÓN CON ESCALERAS DE EMERGENCIA E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LOS EDIFICIOS A Y B, PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN DE AMBOS EDIFICIOS. |
| ACT. 3 | REFORMA DE LOS ASEOS DE ALUMNOS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS A Y B CON INCLUSIÓN DE NUEVOS ASEOS ADAPTADOS, EXCEPTO EN PLANTA BJ DEL EDIFICIO B, DEL QUE YA DISPONE |
| ACT. 4 | REHABILITACIÓN DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS A Y B. |



PLANTA BAJA



 Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

**Mejora de Eficiencia Energética, Accesibilidad
y de Seguridad contra Incendios en el
CEIP Federico García Lorca de Alcobendas**

SITUACION
Calle del Marqués de la Valdavia, 91, 28100 Alcobendas, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA
ESTADO PREVIO
PLANTAS BAJA Y 1ª
ACTUACIONES PREVISTAS

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

2A02
ESCALA
DINA1 1/200
FECHA
nov 2022
REVISADO