




CR CARPINTERÍA A RETIRAR




PLANTA SEGUNDA



PLANTA PRIMERA



PLANTA BAJA




ACT. 4 REHABILITACIÓN DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS A Y B.

#### ACTUACIÓN 4

- ACTUACIONES PREVIAS**
- SE RETIRARÁN LAS CARPINTERÍAS EXISTENTES SEÑALADAS EN PLANO.
  - SE RETIRARÁN LOS ELEMENTOS INSTALADOS EN FACHADA.
  - SE ABRIRÁN HUECOS EN FORJADO SUPERIOR PARA ACCEDER A BAJO CUBIERTA.
  - SE RETIRARÁN LOS PANELES DE CHAPA DE CUBRICIÓN DE LAS CUBIERTAS.
- ACTUACIONES PREVISTAS**
- SE INSTALARÁN LAS NUEVAS CARPINTERÍAS CON RPT.
  - SE REHABILITARÁN LAS FACHADAS CON SISTEMA SATE EN LOS PAÑOS DE BLOQUES DE HORMIGÓN Y CON SISTEMA COMPOSITE EN LOS PAÑOS DE LADRILLO EN COLOR A DEFINIR POR D.F.
  - SE INSTALARÁ AISLAMIENTO SOBRE FORJADO SUPERIOR BAJO CUBIERTA.
  - SE INSTALARÁN NUEVOS PANELES DE CHAPA DE CUBRICIÓN DE LAS CUBIERTAS.

LEYENDA DE MATERIALES DE ACABADOS DE FACHADA	
	BLOQUE DE HORMIGÓN VISTO
	LADRILLO VISTO



Dirección General de Infraestructuras y Servicios VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

## Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN  
**Mejora de Eficiencia Energética, Accesibilidad y de Seguridad contra Incendios en el CEIP Federico García Lorca de Alcobendas**

SITUACIÓN  
Calle del Marqués de la Valdivia, 91, 28100 Alcobendas, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA  
ESTADO PREVIO EDIFICIO B  
SECCIONES

## ACTUACIÓN 4

PROPIEDAD  
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades  
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO  
Marta Sánchez Valencia

**29A25**  
ESCALA  
DINA1 1/100  
FECHA  
nov 2022  
REVISADO