


EDIFICIO A


EDIFICIO B

PLANTA CUBIERTAS



PLANTA CUBIERTAS

SITUACIÓN EN LA PARCELA ESCOLAR




ACTUACIONES PREVISTAS


- |        |  |
|--------|--|
| ACT. 1 | REFORMA DE RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES EXISTENTES Y EJECUCIÓN DE NUEVAS RAMPAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EXTERIOR A LA PARCELA Y LOS EDIFICIOS A Y B.                     |
| ACT. 2 | REFORMA DE PASARELAS DE EVACUACIÓN CON ESCALERAS DE EMERGENCIA E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LOS EDIFICIOS A Y B, PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN DE AMBOS EDIFICIOS. |
| ACT. 3 | REFORMA DE LOS ASEOS DE ALUMNOS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS A Y B CON INCLUSIÓN DE NUEVOS ASEOS ADAPTADOS, EXCEPTO EN PLANTA BJ DEL EDIFICIO B, DEL QUE YA DISPONE                   |
| ACT. 4 | REHABILITACIÓN DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS A Y B.  |


PLANTA SEGUNDA +10,25

PLANTA SEGUNDA +6,70



PLANTA SEGUNDA



 Dirección General de Infraestructuras y Servicios VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Mejora de Eficiencia Energética, Accesibilidad y de Seguridad contra Incendios en el CEIP Federico García Lorca de Alcobendas

SITUACION Calle del Marqués de la Valdavia, 91, 28100 Alcobendas, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA  
ESTADO PREVIO  
PLANTAS 2ª Y CUBIERTAS  
ACTUACIONES PREVISTAS

PROPIEDAD D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO Marta Sánchez Valencia

3A03  
ESCALA DINA1 1/200  
FECHA nov 2022  
REVISADO