


FACHADA NORTE



FACHADA OESTE

LEYENDA DE TRABAJOS DE REPARACIÓN

1. MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR METÁLICO.
2. DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE REMATE DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS.
3. DESMONTAJE DE CHIMENEAS E INSTALACIONES AFECTADOS POR LOS TRABAJOS.
4. PICADO DE REVESTIMIENTO VÍTREO EXISTENTE.
5. LIMPIEZA DEL SOPORTE MEDIANTE CHORRO DE ARENA EN HÚMEDO.
6. DESMONTAJE DE FORMACIÓN DE DINTELES DE HUECOS.
7. FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN CERRAMIENTO.
8. REPARACIÓN DE FISURAS EN CERRAMIENTO.
9. FORMACIÓN DE BASE SOPORTE DEL REVESTIMIENTO, MEDIANTE UN SATE.
10. REVESTIMIENTO VÍTREO DE SISTEMA SATE, RECIBIDO CON MORTEROS COLA DE ALTA ELASTICIDAD Y ADHERENCIA.
11. FORMACIÓN DE RECERCADO DE HUECOS.
12. COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE REMATE DE REVESTIMIENTO EN SUS ENCUENTROS CON CERRAJERÍAS Y OTROS ELEMENTOS.
13. APLICACIÓN DE PINTURAS AL ESMALTE SOBRE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA
14. MONTAJE DE INSTALACIONES ANTERIORMENTE DESMONTADAS