



CUADRO DE SUPERFICIES	
Superficies útiles	
Cocina	56.27 m²
Almacén 1	9.52 m²
Almacén 2	9.92 m²
Almacén 3	2.40 m²
Comedor	257.64 m²
Total superficie útil reforma	
335.75 m²	
Total superficie construida	
366.66 m²	





DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejería de Educación
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



Dirección General de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL
REFORMA de COCINA Y COMEDOR en el
CEIP "PÁRROCO DON VICTORIANO"

c/ Olímpica Conchita Puig, 2. 28923 Alcorcón (Madrid)


plano

Estado actual - Planta
Cotas - superficies


sept. 20231/100A3

Arq.
01

Maria García - Arquitecta
639 023 274 - maria.garcia@mg-arquitectura.es



INSTALACIONES EXISTENTES	
	Red de calefacción
	Red de gas
	Extracción humos cocina
	Luminarias



DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejería de Educación
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

Dirección General de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL
REFORMA de COCINA y COMEDOR en el
CEIP "PÁRROCO DON VICTORIANO"

c/ Olímpica Conchita Puig, 2. 28923 Alcorcón (Madrid)

plano

Estado actual - Planta
Instalaciones existentes


sept. 2023

1/100

A3

Arq.
02

María García - Arquitecta
639 023 274 - maria.garcia@mg-arquitectura.es




DESMONTADOS Y DEMOLICIONES

- Demolición de tabiquería divisoria
- Demolición de muro de cerramiento (futuro hueco en fachada)
- Rasgado hasta suelo de hueco existente
- Picado de alicatsados en paredes no demolidos
- Picado de rampas/escalones exteriores
- Levantado puertas de paso y carpintería exterior
- Levantado de radiadores
- Levantado de termo
- Retirada de mobiliario de cocina (posible reutilización)
- Picado de solados
- Levantado de instalación eléctrica zona cocina
- Retirada y acopio para su posterior colocación de mobiliario de comedor
- Retirada de estores comedor

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejería de Educación
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



Dirección General de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL
REFORMA de COCINA Y COMEDOR en el
CEIP "PÁRROCO DON VICTORIANO"

c/ Olímpica Conchita Puig, 2. 28923 Alcorcón (Madrid)

plano

Estado actual - Planta
Desmontados - demoliciones


sept. 2023

1/100


A3

Arq.
03

María García - Arquitecta
639 023 274 - maria.garcia@mg-arquitectura.es



CUADRO DE SUPERFICIES		
Superficies útiles		
Cocina	59,06 m²	
Distribuidor	2,39 m²	
Cuarto de limpieza	2,13 m²	
Almacén frito	4,96 m²	
Almacén seco	5,91 m²	
Cuarto basuras	3,70 m²	
Comedor	257,64 m²	
Total superficie útil reforma	335,76 m²	
Total superficie construida	366,66 m²	






DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejería de Educación
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



Dirección General de Infraestructuras y Servicios

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL
REFORMA de COCINA Y COMEDOR en el
CEIP "PÁRROCO DON VICTORIANO"


c/ Olímpica Conchita Puig, 2. 28923 Alcorcón (Madrid)

plano

Estado reformado - Planta
Distribución - superficies

sept. 20231/100A3

Arq.
04




supl.estructura


María García - Arquitecta

639 023 274 - maria.garcia@mg-arquitectura.es

Estado actual




Estado actual




Alzado suroeste


Estado reformado



Alzado noroeste



Alzado suroeste



Alzado suroeste

★★★★

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejería de Educación
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



Dirección General de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL
REFORMA de COCINA Y COMEDOR en el
CEIP "PÁRROCO DON VICTORIANO"

c/ Olímpica Conchita Puig, 2. 28923 Alcorcón (Madrid)

plano

Estados actual y reformado

Alzados

sept. 2023

1/100


A3


Arq.
05



consulting

María García - Arquitecta *María García*
639 023 274 - maria.garcia@mg-arquitectura.es





ACABADOS	
SUELOS	<div></div>
SG C1/C2	solado gres porcelánico clase 1/clase 2 (dIE11EP010) (dIE11EP020) pavimento de losa rectangular hormigón antideslizante (#dlU06CL036) pavimento podotáctil (dlCPP030) pavimento continuo tipo Slurry (dIE11CS070)
SH	<div></div>
PC	<div></div>
PAREDES	
PL	<div></div> pintura lisa (dlE27EP A030)
PPG	<div></div> pintura plástica gotelé, color H=1,80/ blanco (#dlE27EP G011)
A	<div></div> alcatrado azulijo 20x20 (dlE12AC050)
TECHOS	
FTM	<div></div> falso techo modular 60x60 placas de fibra mineral aislamiento acústico medio (dlE08TAK100)
PPG	<div></div> pintura plástica gotelé (dlE27EP G010)
COMPOSICIÓN DE NUEVAS TABIQUERÍAS	
Divisiones interiores realizadas con tabiquería autoportante de PVL (2x15/70)2x15) con aislamiento de panel semirrígido de lana de roca MW de 60mm (dlE07TYN035, dlE07TYN019, dlE07TYN024 y dlE07TYN015)	

LEYENDA DE APARATOS	
ZONA CATERING	ZONA LAVADO
<div><div>1.1.</div>Exterminador de insectos</div> <div><div>1.2.</div>Lavamanos a pedal</div> <div><div>1.3.</div>Rejilla suelo con cancheta 300X300</div> <div><div>1.4.</div>Fregadero dos senos</div> <div><div>1.5.</div>Grito ducha con codo y caño intermedio</div> <div><div>1.6.</div>Rejilla suelo con cancheta 1200X300</div> <div><div>1.7.</div>Estante pared</div> <div><div>1.8.</div>Mesa mural con cojoneira 1700X700X850</div> <div><div>1.9.</div>Mesa mural con cojoneira 1400X700X850</div> <div><div>1.10.</div>Mesa mural con cojoneira 2200X700X850</div> <div><div>1.11.</div>Mesa mural con cojoneira 2200X700X850</div> <div><div>1.12.</div>Homo convección mtkto a gas</div> <div><div>1.12.a.</div>Mesa soporte</div> <div><div>1.13.</div>Marmita a gas</div> <div><div>1.14.</div>Cocina a gas</div> <div><div>1.15.</div>Fiedora a gas</div> <div><div>1.16.</div>Mesa para apoyo núcleo de cocción</div> <div><div>1.17.</div>Campana</div> <div><div>1.18.</div>Extinción</div>	<div><div>2.1.</div>Exterminador de insectos</div> <div><div>2.2.</div>Rejilla suelo con cancheta 1200X300</div> <div><div>2.3.</div>Mesa entrada lavavajillas 1200X750X850</div> <div><div>2.3.a.</div>Grito ducha con codo</div> <div><div>2.4.</div>Lavavajillas de capota con recuperador de energía</div> <div><div>2.5.</div>Mesa salida lavavajillas 700X750X850</div> <div><div>2.6.</div>Fregadero</div> <div><div>2.6.a.</div>Grito ducha con codo</div> <div><div>2.7.</div>Estanteria 4 estantes</div> <div><div>3.1.</div>Rejilla suelo con cancheta 300X300</div>
<div><div>ZONA ALMACÉN</div><div><div>4.1.</div>Congelador</div><div><div>4.2.</div>Refrigerador</div><div><div>4.3.</div>Estanteria 4 estantes</div><div><div>4.4.</div>Exterminador de insectos</div></div>	




DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejería de Educación
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



Dirección General de Infraestructuras y Servicios

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL
REFORMA DE COCINA Y COMEDOR en el
CEIP "PÁRROCO DON VICTORIANO"

c/ Olímpica Conchita Puig, 2. 28923 Alcorcón (Madrid)

plano

Estado reformado - Planta - Alzados

Acabados

sept. 2023

1/100

A3


Maria García - Arquitecta

639 023 274 - maria.garcia@mg-arquitectura.es

Arq.

08

Carpintería de madera



- P1

2 uds

Cocina Basuros
- P2

3 uds

Almohacenes Cuarto limpieza
- P3


2 uds

Cocina-comedor
- P4

1 ud

Comedor

Carpintería de aluminio



- V1

4 uds

Almohacén Cocina
- V2

1 ud

Cuarto de limpieza
- V3

7 uds

Comedor
- V4

1 ud

Comedor
- V5

1 ud

Salida cocina
- V6


1 ud

Salida comedor (Hueco existente)
- V7


1 ud

Salida comedor (Nuevo hueco)

CARPINTERÍA METÁLICA	
mmº	Puerta de chapa lisa realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor. (dite I SCBA010)



- m1
- 1 ud
- Basuros



CARPINTERÍA DE MADERA	
PUERTAS	
pnº	Puerta de paso de madera de una hoja compuesta por: Alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a definir por la D.F., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino sobre precerco de pino pake. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable (en puertas de paso) Zócalo de 30 cm en chapa de acero inoxidable (dite I3EP1015, dite I3EP1025,, #dite I3EV101)

CARPINTERÍA DE ALUMINIO	
vnº	Carpinterías de aluminio lacado en blanco con perfilado provisto de rotura de puente térmico. (dite I4ALA010, dite I4ALA045, dite I4AL1010, dite I4ALQA010, dite I4ALQB010) Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 4+4, cámara de 16 y un vidrio laminar de 4+4 inclinado. (dite I6EB070) U acristalamiento <1,8 W/m².K - U marco < 4 W/m².K Incluye mosquitera (dite I3V080)



Dirección General de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL
REFORMA de COCINA Y COMEDOR en el
CEIP "PÁRROCO DON VICTORIANO"
c/ Olímpica Conchita Puig, 2. 28923 Alcorcón (Madrid)

plano

Memoria de carpinterías
Madera - metálica - cabinas sanitarias

sepi. 2023

I/50

A3

Arq.

09

María García - Arquitecta
639 023 274 - maria-garcia@mg-arquitectura.es