


SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE: EDIFICIO 1	
ACTUACIÓN 4: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN FACHADA Y CUBIERTAS	
ACT. 4.1	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN PARAMENTOS Y ACABADOS DE MACHONES Y ZÓCALO DE MUROS DE FACHADA.
ACT. 4.2	SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE VIDRIO MODELADO EN LA FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO.
ACT. 4.3	REPOSICIÓN DE GALLERÍAS EN VOLADIZO Y FRENTE DE FORJADO, EN FACHADAS LATERALES, CON INSTALACIÓN DE PERFIL PARA SU SUJECIÓN.
ACT. 4.4	INSTALACIÓN DE BABERO DE CHAPA METÁLICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS CUBIERTAS METÁLICAS DE LOS PORCHES.
ACT. 4.5	SUBSANACIÓN DE HUMEDADES EN EL ALERO DE TODO EL PERÍMETRO DE CUBIERTA SUPERIOR.



PROYECTO DE EJECUCIÓN  
Mejora de Accesibilidad y Subsanación de Deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega

SITUACION  
Av. Abogados de Atocha, 16, 28330 San Martín de la Vega, Madrid

PLANO  
ARQUITECTURA  
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE  
EDIFICIO 1  
ACTUACIÓN 4

PROPIEDAD  
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades  
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid  
ARQUITECTA  
Marta Sánchez Valencia

ESCALA  
DINA1 1/200  
FECHA  
may 2023  
REVISADO

7A07