



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012400037 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ESTANTERÍAS DE CARGA PALETIZADA EN VARIOS RECINTOS DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Creemos que existe un pequeño error en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTANTERÍAS.

En efecto, en la página 5 del mencionado pliego, el número de puntales a reparar/sustituir en Valdecarros debería ser 0 y el número de diagonales a sustituir debería ser 3, para que sea consistente con el documento de detalle Excel «6012400037_anexo_ii_estanterias_perifericos.xlsx» en la hoja «0014 Valdecarros»

ÁREA DE ABASTECIMIENTO
DIVISIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN ELEMENTOS DAÑADOS (ALMACENES PERIFÉRICOS)

Se proponen todas las actuaciones definidas en **Anexo II** y se resumen en cantidad en la siguiente tabla:

Depósito	Puntales	Diagonales	Travesaños
	Reparación/Sustitución	Sustitución	Reparación/Sustitución
Ventas	0	6	0
Hortaleza L1	2	0	0
Hortaleza L1	0	4	0
Sacedal	2	1	0
Aluche	0	2	0
Cuatro Vientos	5	6	0
Loranca	1	0	0
Valdecarros	3	0	0
Total	4	13	0

En el archivo **Anexo II** se especifica el modelo y dimensiones de las estanterías en cada almacén y se incluyen imágenes descriptivas.



Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que se ha publicado el documento “Corrección de errores 1” el cual da respuesta a la consulta planteada.

Consulta 2:

El PPT y la Planilla de Cotización del Anexo iii (6012400037_anexo_iii_oferta.xlsx) reflejan unas cantidades que no coinciden con las mostradas en el Anexo ii (6012400037_anexo_ii_estanterias_perifericos.xlsx), que contiene el detalle.

Parecería que no se han sumado las piezas señaladas en color naranja.

¿Podrían revisar este aspecto, por favor?

REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN ELEMENTOS DAÑADOS (ALMACENES PERIFÉRICOS)			
Se proponen todas las actuaciones definidas en Anexo II y se resumen en cantidad en la siguiente tabla:			
Depósito	Puntales	Diagonales	Travesaños
	Reparación/Sustitución	Sustitución	Reparación/Sustitución
Ventas	0	6	0
Hortaleza L1	2	0	0
Hortaleza L1	0	4	0
Sacedal	2	1	0
Aluche	0	2	0
Cuatro Vientos	5	6	0
Loranca	1	0	0
Valdecarros	3	0	0
Total	4	13	0

Reparaciones/Sustituciones Periféricos			
Concepto	Unidades	Coste	Total
Puntales	4		0,00 €
Diagonales	13		0,00 €
Travesaños	0		0,00 €
TOTAL correctivo Periféricos	17	0,00 €	0,00 €



Depósito	Tipo Almacén	Tipo Estantería	Protecciones	Puntales	Diagonales	Travesaños
			Instalación	Reparación/ Sustitución	Sustitución	Reparación/ Sustitución
Ventas	Ventas 018	Ver foto	21	0	6	0
Hortaleza L1	TMHO	Ver foto	1	2	0	0
Hortaleza L1	Hortaleza L1	Ver foto	0	0	4	0
Sacedal	Sacedal WM	Ver foto	36	2	1	0
Aluche	TMAL	Ver foto	23	0	2	0
Cuatro Vientos	Cuatro Vientos	Ver foto	0	5	6	0
Loranca	Loranca	Ver foto	0	1	0	0
Valdecarros	Valdecarros	Ver foto	0	3	0	0
		Total	81	4	13	0

Respuesta 2:

En relación con su consulta, les informamos de que se ha publicado el documento “Corrección de errores 1” el cual da respuesta a la consulta planteada.

En Madrid, a 13 de febrero de 2024.