

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y
ELEMENTOS DECORATIVOS DEL ORATORIO DE LA CARTUJA DE TALAMANCA DEL
JARAMA (COMUNIDAD DE MADRID).**


ANEXO 3. MAPAS DE DAÑOS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

CROQUIS CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN CAPAS DE MORTERO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0927180896696669690

PARED 1



GRIETAS Y FISURAS



INCISION DE SEPARACIÓN ENTRE PARED Y ZÓCALO



PERDIDA DE SOPORTE POR HUMEDAD



PERDIDA DE SOPORTE ENCUESTRO ENTRE PARED Y SUELO



PERDIDA DE SOPORTE Y ESTALLADOS.



PERDIDA DE SOPORTE EN CORNISA



ARAÑAZOS E INCISIONES




PERDIDA DE SOPORTE POR ELEMENTOS METÁLICOS



ELEMENTOS METÁLICOS




FOTOGRAFIA TEXTURA DE LA PARED



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 092718089669666969690


PARED 1



ESTADO ACTUAL . NOVIEMBRE 2023

ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA CAPILLA DE LA CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA. GEORBIT CONSULTING S.L.


CROQUIS CON PROBLEMAS DE ESTRUCTURA Y PELÍCULA PICTÓRICA





La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cecy
mediante el siguiente código seguro de verificación: 092718089669666969690


PARED 1



ESTADO ACTUAL - NOVIEMBRE 2023


ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA CAPILLA DE LA CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA. GEORBIT CONSULTING S.L.

CROQUIS CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN CAPAS DE MORTERO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 092718089669666969690

PARED 2



GRIETAS Y FISURAS

INCISION DE SEPARACIÓN ENTRE PARED Y ZÓCALO

PERDIDA DE SOPORTE POR HUMEDAD

PERDIDA DE SOPORTE ENCUESTRO ENTRE PARED Y SUELO

PERDIDA DE SOPORTE Y ESTALLADOS.

PERDIDA DE SOPORTE EN CORNISA

ARAÑAZOS E INCISIONES

PERDIDA DE SOPORTE POR ELEMENTOS METÁLICOS


ELEMENTOS METÁLICOS

FOTOGRAFIA TEXTURA DE LA PARED



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 092718089669666969690

PARED 2



ESTADO ACTUAL . NOVIEMBRE 2023

ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES


LEVANTAMIENTO FOTOGRAFIMÉTRICO DE LA CAPILLA DE LA CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA. GEORBIT CONSULTING S.L.

CROQUIS CON PROBLEMAS DE ESTRUCTURA Y PELÍCULA PICTÓRICA





PARED 2




ESTADO ACTUAL . NOVIEMBRE 2023


ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÉMICO DE LA CAPILLA DE LA CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA. GEORBIT CONSULTING S.L.

CROQUIS CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN CAPAS DE MORTERO



PARED 3



GRIETAS Y FISURAS

INCISION DE SEPARACIÓN ENTRE PARED Y ZÓCALO

PERDIDA DE SOPORTE POR HUMEDAD

PERDIDA DE SOPORTE ENCUNTRO ENTRE PARED Y SUELO

PERDIDA DE SOPORTE Y ESTALLADOS.

PERDIDA DE SOPORTE EN CORNISA

ARAÑAZOS E INCISIONES


PERDIDA DE SOPORTE POR ELEMENTOS METÁLICOS

ELEMENTOS METÁLICOS


FOTOGRAFIA TEXTURA DE LA PARED



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0927180896696669690




PARED 3




ESTADO ACTUAL . NOVIEMBRE 2023

ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES
LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÉMICO DE LA CAPILLA DE LA CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA. GEOBIT CONSULTING S.L.

CROQUIS CON PROBLEMAS DE ESTRUCTURA Y PELÍCULA PICTÓRICA



PARED 3




- | | |
|---|---|
| ■ GRIETAS | ■ PERDIDA DE SOPORTE POR ELEMENTOS METÁLICOS |
| ■ PERDIDA DE SOPORTE POR HUMEDAD | ■ ELEMENTOS METÁLICOS |
| ■ ZONAS AFECTADAS POR ESCORRENTÍAS. | ■ PERDIDA DE PIGMENTO POR HUMEDAD, SALES, ESCAMACIONES. |
| ■ PERDIDA DE SOPORTE ENCUNTRO ENTRE PARED Y SUELO | ■ PERDIDA DEL PIGMENTO ARAÑAZOS, ABRASIONES. |
| ■ PERDIDA DE SOPORTE Y ESTALLADOS. | ■ MANCHAS, AGUA DE CAL. |
| ■ PERDIDA DE SOPORTE EN CORNISA | ■ REPINTES |



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1092718087669666969690




PARED 3




ESTADO ACTUAL . NOVIEMBRE 2023

ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES
LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÉTICO DE LA CAPILLA DE LA CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA. GEOBIT CONSULTING S.L.

CROQUIS CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN CAPAS DE MORTERO




PARED 4




- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | GRIETAS Y FISURAS |  | PERDIDA DE SOPORTE Y ESTALLIDOS. |
|  | PERDIDA DE SOPORTE POR HUMEDAD |  | PERDIDA DEL PIGMENTO ARANAZOS, ABRASIONES. |
|  | PERDIDA DE SOPORTE ENCINTRO ENTRE PARED Y SUELO |  | PERDIDA DE SOPORTE POR ELEMENTOS METÁLICOS |
|  | PERDIDA DE SOPORTE EN CORNISA |  | ELEMENTOS METÁLICOS |

FOTOGRAFIA TEXTURA DE LA PARED



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 092718089669666969690




PARED 4


ESTADO ACTUAL . NOVIEMBRE 2023

ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES
LEVANTAMIENTO FOTOGRAFOMÉTRICO DE LA CAPILLA DE TALAMANCA DE JARAMA. GEORBIT CONSULTING S.L.


CROQUIS CON PROBLEMAS DE ESTRUCTURA Y PELÍCULA PICTÓRICA



PARED 4




- GRIETAS
- PERDIDA DE SOPORTE POR HUMEDAD
- PERDIDA DE PIGMENTO POR HUMEDAD, SALES, ESCAMACIONES..
- PERDIDA DE SOPORTE ENCUNTO ENTRE PARED Y SUELO
- PERDIDA DE SOPORTE Y ESTALLIDOS.
- PERDIDA DE SOPORTE EN CORNISA
- PERDIDA DE SOPORTE POR ELEMENTOS METÁLCOS
- ELEMENTOS METÁLCOS
- PERDIDA DEL PIGMENTO ARAÑAZOS, ABRASIONES.
- MANCHAS, AGUA DE CAL.
- REFINTES



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/estv mediante el siguiente código seguro de verificación: 092718089669666969690



PARED 4



ESTADO ACTUAL . NOVIEMBRE 2023

ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES
LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÉMICO DE LA CAPILLA DE LA CARTUJA DE TALAUNCA DE JARAMA. GEOBIT CONSULTING S.L.

CROQUIS CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN CAPAS DE MORTERO



GRIETAS Y FISURAS

PERDIDA DE SOPORTE POR HUMEDAD

PERDIDA DE PIGMENTO POR HUMEDAD, SALES, ESCAMACIONES,

PERDIDA DE SOPORTE Y ESTALLADOS.




PERDIDA DE SOPORTE POR ELEMENTOS METÁLICOS




ELEMENTOS METÁLICOS

CROQUIS CON PROBLEMAS DE ESTRUCTURA Y PELÍCULA PICTÓRICA




TECHO \varnothing_N



- GRIETAS Y FISURAS
- PERDIDA DE SOPORTE POR HUMEDAD
- PERDIDA DE SOPORTE Y ESTALLIDOS.
- PERDIDA DE PIGMENTO POR HUMEDAD, SALES, ESCAMACIONES.

- PERDIDA DEL PIGMENTO ARAÑAZOS, ABRASIONES.
- PERDIDA DE SOPORTE POR ELEMENTOS METÁLICOS
- ELEMENTOS METÁLICOS
- MANCHAS, AGUA DE CAL.



ESTADO ACTUAL . NOVIEMBRE 2023
 ESTUDIOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y BIENES MUEBLES
 LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO DE LA CAPILLA DE LA CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA. GEOBIT CONSULTING S.L.