



Dirección General  
de Infraestructuras y Servicios  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y  
UNIVERSIDADES


# Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

## REPARACIÓN DEL ESTADO DE FACHADAS Y CUBIERTAS EN EL I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES DE MÓSTOLES

### SITUACION

Paseo Arroyomolinos, 66. 28938 Móstoles. Madrid



### PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la  
Consejería de Educación, Ciencia y  
Universidades  
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

### ARQUITECTO

Noemí Gállego Fernández

FECHA septiembre 2023

REVISADO



### PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DEL ESTADO DE FACHADAS Y CUBIERTAS EN EL I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES DE MÓSTOLES (MADRID)

#### ÍNDICE

Proyecto: **PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DEL ESTADO DE FACHADAS Y CUBIERTAS EN EL I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES DE MÓSTOLES (MADRID)** Paseo Arroyomolinos, 66. 28938 Móstoles. Madrid

#### tomo 1

##### I. MEMORIA

###### MD- Memoria descriptiva

- MD 1 Datos básicos
- MD 2 Información previa  
Declaración de conformidad del proyecto con la ordenación urbanística aplicable
- MD 3 Descripción del Proyecto  
Certificado de viabilidad geométrica

###### MC- Memoria constructiva

- MC 1 Actuaciones previas y demoliciones
- MC 2 Sustentación del edificio (cimentación y saneamiento)
- MC 3 Sistema estructural
- MC 4 Sistema envolvente
- MC 5 Sistema de compartimentación
- MC 6 Sistema de acabados
- MC 7 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
- MC 8 Urbanización y equipamiento deportivo exterior
- MC 9 Otros elementos de proyecto

###### MA- Memoria administrativa

###### MJ- Memoria justificativa de cumplimiento de normativa

- MJ 1 Seguridad estructural
- MJ 2 Seguridad en caso de incendio
- MJ 3 Seguridad de utilización y accesibilidad
- MJ 4 Salubridad
- MJ 5 Protección frente al ruido
- MJ 6 Ahorro de energía

###### AM- Anejos memoria

- AM1 Normativa de obligado cumplimiento
- AM2 Certificado de eficiencia energética
- AM3 Estudio de gestión de residuos de construcción y/o demolición
- AM4 Memoria obtención de calidad en materiales y procesos
- AM5 Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento
- AM6 Normas de actuación en caso de siniestro o emergencia

#### tomo 2

- AM7 Estudio de seguridad y salud  
Memoria  
Pliego de condiciones  
Planos

#### tomo 3

##### II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

#### tomo 4

##### III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO



### PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DEL ESTADO DE FACHADAS Y CUBIERTAS EN EL I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES DE MÓSTOLES (MADRID)

#### IV. PLANOS

##### ARQUITECTURA (A)

- 1A1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
- 2A2.- ESTADO ACTUAL. PLANTA CUBIERTA, ALZADOS, SECCIONES
- 3A3.- ESTADO REFORMADO. PLANTA CUBIERTA. ACTUACIONES A REALIZAR
- 4A4.- ESTADO REFORMADO. PLANTA TIPO. ACTUACIONES A REALIZAR
- 5A5.- ESTADO REFORMADO. ALZADOS. ACTUACIONES A REALIZAR
- 6A6.- ESTADO REFORMADO. ALZADOS Y SECCIONES. ACTUACIONES A REALIZAR
- 7A7.- DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS