


MURO DE CERRAMIENTO 4

ALZADO VISTA DESDE EL INTERIOR CEIP LEPANTO


TRAMOS DE MURO A REHABILITAR



MURO DE CERRAMIENTO 5

ALZADO VISTA DESDE EL INTERIOR CEIP LEPANTO


TRAMOS DE MURO A REHABILITAR



MURO DE CERRAMIENTO 6

ALZADO VISTA DESDE EL EXTERIOR


TRAMOS DE MURO A REHABILITAR



MURO DE CERRAMIENTO 7

ALZADO VISTA DESDE EL EXTERIOR

TRAMOS DE MURO A REHABILITAR






MURO DE CERRAMIENTO 8


ALZADO VISTA DESDE EL INTERIOR CEIP LEPANTO

TRAMOS DE MURO A REHABILITAR

TRAMOS DE MURO A REHABILITAR



ACT. 1	REHABILITACIÓN DE MUROS
M CERR 4	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 4
M CERR 5	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 5
M CERR 6	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 6
M CERR 7	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 7
M CERR 8	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 8
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE LIMPIARÁ LA SUPERFICIE DE LOS ZÓCALOS. MURETES DE FÁBRICA DE LADRILLO METEORIZADO SEÑALADA EN LOS PLANOS.	
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">LA SUPERFICIE DE LOS ZÓCALOS O MURETES SE REVESTIRÁ CON MORTERO MONOCAPA IMPERMEABLE.	
NOTA: EN EL MURO DE CERRAMIENTO CORRESPONDIENTE A M CERR 7 Y 8 SE ABRIRÁ UN TRAMO DE 5 m, PARA EL ACCESO A OBRA, QUE POSTERIORMENTE SERÁ REPUESTO.	



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE

Sustitución de Muro Perimetral de Contención de tierras y Cerramiento en el CEIP Lepanto de Madrid

SITUACIÓN
Calle Valderrey, 9, 28035 Madrid

PLANO

URBANIZACIÓN

ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE MUROS

MUROS DE CERRAMIENTO 4, 5, 6, 7 Y 8

ESTADO ACTUAL

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Ciencia y
Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA
Marta Sánchez Valencia

8U08

ESCALA
DINA1 1/100

FECHA
sept 2024

REVISADO