


## MURO DE CERRAMIENTO 4

ALZADO VISTA DESDE EL INTERIOR CEIP LEPANTO


TRAMOS DE MURO A REHABILITAR



## MURO DE CERRAMIENTO 5

ALZADO VISTA DESDE EL INTERIOR CEIP LEPANTO


TRAMOS DE MURO REHABILITADO



## MURO DE CERRAMIENTO 6

ALZADO VISTA DESDE EL EXTERIOR


TRAMOS DE MURO REHABILITADO



## MURO DE CERRAMIENTO 7

ALZADO VISTA DESDE EL EXTERIOR

TRAMOS DE MURO A REHABILITAR





## MURO DE CERRAMIENTO 8



ALZADO VISTA DESDE EL INTERIOR CEIP LEPANTO

TRAMOS DE MURO A REHABILITAR

TRAMOS DE MURO A REHABILITAR



ACT. 1	REHABILITACIÓN DE MUROS
M CERR 4	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 4
M CERR 5	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 5
M CERR 6	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 6
M CERR 7	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 7
M CERR 8	REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 8
<b>ACTUACIONES PREVIAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>SE LIMPIARÁ LA SUPERFICIE DE LOS ZÓCALOS O MURETES DE FÁBRICA DE LADRILLO METEORIZADO SEÑALADA EN LOS PLANOS.</li></ul>	
<b>ACTUACIONES PREVISTAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>LA SUPERFICIE DE LOS ZÓCALOS O MURETES SE REVESTIRÁ CON MORTERO MONOCAPA IMPERMEABLE.</li></ul>	
NOTA: EN EL MURO DE CERRAMIENTO CORRESPONDIENTE A M CERR 7 Y 8 SE ABRIRÁ UN TRAMO DE 5 m, PARA EL ACCESO A OBRA, QUE POSTERIORMENTE SERÁ REPUESTO.	



**Comunidad de Madrid**

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE  
**Sustitución de Muro Perimetral de  
Contención de tierras y Cerramiento en el  
CEIP Lepanto de Madrid**

SITUACION  
Calle Valderrey, 9, 28035 Madrid

PLANO  
**URBANIZACIÓN**  
**ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE MUROS**  
**MUROS DE CERRAMIENTO 4, 5, 6, 7 Y 8**  
**ESTADO REFORMADO**

PROPIEDAD  
D.G. Infraestructuras y Servicios de la  
Consejería de Educación, Ciencia y  
Universidades  
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid  
ARQUITECTA  
Marta Sánchez Valencia

**9U09**  
ESCALA  
DINA1 1/100  
FECHA  
sept 2024  
REVISADO

