

EXPEDIENTE PASA 2024-0-127

Servicio de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución para la Adaptación del Área de Hidroterapia del CEP de Carabanchel y la Adecuación de un Área de Rehabilitación Pediátrica con “Enfermedades raras y ELA” en la planta baja del Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario 12 de Octubre , dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud.

Equipo Redactor: Rafael F. Pérez Pérez -Alicia Montero De Juan-Javier Jiménez Sánchez-Dalp.-Nuria Amoudi Rivas.
Arquitectos

IV. PLANOS

Servicio de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución para la Adaptación del Área de Hidroterapia del CEP de Carabanchel y la Adecuación de un Área de Rehabilitación Pediátrica con "Enfermedades raras y ELA" en la planta baja del Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario 12 de Octubre , dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud.

Equipo Redactor: Rafael F. Pérez Pérez -Alicia Montero De Juan-Javier Jiménez Sánchez-Dalp.-Nuria Amoudi Rivas.
Arquitectos

1. ÍNDICE PLANOS ADECUACIÓN ÁREA DE REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE:

- A: ARQUITECTURA:

- HA01. SITUACIÓN.
- HA02. EMPLAZAMIENTO.
- HA03. ESTADO ACTUAL. ZONA DE ACTUACIÓN. PLANTA BAJA.
- HA04. ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA.
- HA05. ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA.
- HA06. ESTADO ACTUAL. PLANTA SEMISÓTANO.
- HA07. ESTADO ACTUAL. ALZADO SUR.
- HA08. ESTADO ACTUAL. ALZADO OESTE.
- HA09. ESTADO ACTUAL. SECCIÓN S4.
- HA10. ESTADO ACTUAL. SECCIÓN E7.
- HA11. ESTADO ACTUAL. SECCIÓN N6.
- HA12. ESTADO ACTUAL. SECCIÓN N7.
- HA13. ESTADO REFORMADO. ZONA DE ACTUACIÓN. PLANTA BAJA.
- HA14. ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCIÓN Y ACCESIBILIDAD. PLANTA BAJA.
- HA15. ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCIÓN Y ACCESIBILIDAD. PLANTA PRIMERA.
- HA16. ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCIÓN Y ACCESIBILIDAD. PLANTA SEMISÓTANO.
- HA17. ESTADO REFORMADO. ALZADO SUR.
- HA18. ESTADO REFORMADO. ALZADO OESTE.
- HA19. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S1.
- HA20. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S2.
- HA21. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S3.
- HA22. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S4.
- HA23. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S5.
- HA24. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S6.
- HA25. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S7.
- HA26. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN E3.
- HA27. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN E4.
- HA28. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN E5.
- HA29. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN E6.
- HA30. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN E7.
- HA31. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN E8.
- HA32. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N1.
- HA33. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N2.
- HA34. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N3.
- HA35. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N4.
- HA36. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N5.
- HA37. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N6.
- HA38. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N7.
- HA39. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N8.
- HA40. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN N9.
- HA41. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN W1.
- HA42. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN W2.
- HA43. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN W3.

Servicio de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución para la Adaptación del Área de Hidroterapia del CEP de Carabanchel y la Adecuación de un Área de Rehabilitación Pediátrica con "Enfermedades raras y ELA" en la planta baja del Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario 12 de Octubre , dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud.

Equipo Redactor: Rafael F. Pérez Pérez -Alicia Montero De Juan-Javier Jiménez Sánchez-Dalp.-Nuria Amoudi Rivas.

Arquitectos

HA44. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN W4.

HA45. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN W5.

HA46. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN W6.

- C: CONSTRUCCIÓN:

HC01. DEMOLICIONES. PLANTA BAJA.
 HC02. DEMOLICIONES. PLANTA PRIMERA.
 HC03. DEMOLICIONES. PLANTA SEMISÓTANO.
 HC04. ACOTADO Y REF. DE CARPINTERIAS. PLANTA BAJA.
 HC05. ACOTADO Y REF. DE CARPINTERIAS. PLANTA PRIMERA.
 HC06. ACOTADO Y REF. DE CARPINTERIAS. PLANTA SEMISÓTANO.
 HC07. TABIQUERÍA. PLANTA BAJA.
 HC08. TABIQUERÍA. PLANTA PRIMERA.
 HC09. TABIQUERÍA. PLANTA SEMISÓTANO.
 HC10. REVESTIMIENTOS. PAREDES Y SUELOS. PLANTA BAJA.
 HC11. REVESTIMIENTOS. PAREDES Y SUELOS. PLANTA PRIMERA.
 HC12. REVESTIMIENTOS. PAREDES Y SUELOS. PLANTA SEMISÓTANO.
 HC13. REVESTIMIENTOS. TECHOS. PLANTA BAJA.
 HC14. REVESTIMIENTOS. TECHOS. PLANTA PRIMERA.
 HC15. REVESTIMIENTOS. TECHOS. PLANTA SEMISÓTANO.
 HC16. CARPINTERÍAS EXTERIORES
 HC17. CARPINTERÍAS INTERIORES I
 HC18. CARPINTERÍAS INTERIORES II
 HC19. ROTULACIÓN. PLANTA BAJA
 HC20. ROTULACIÓN. PLANTA PRIMERA
 HC21. ROTULACIÓN. SEMISÓTANO.
 HC22. GESTIÓN DE RESIDUOS

- E: ESTRUCTURA:

HE01. PLANTA SEMISÓTANO. CONSTRUCCIÓN FOSO DEL ASCENSOR.
 HE02. PLANTA SEMISÓTANO. REFUERZO DE VIGAS Y PILARES 1.
 HE03. PLANTA SEMISÓTANO. REFUERZO DE VIGAS Y PILARES 2.
 HE04. PLANTA BAJA. FORJADO CHAPA COLABORANTE Y DETALLES.
 HE05. PLANTA PRIMERA. FORJADO CHAPA COLABORANTE Y DETALLES.
 HE06. SECCIÓN LONGITUDINAL 1.
 HE07. SECCIÓN LONGITUDINAL 2.
 HE08. SECCIÓN TRANSVERSAL 1.
 HE09. SECCIÓN TRANSVERSAL 2.
 HE10. ESCALERA PLANTA SEMISÓTANO A PLANTA PRIMERA.
 HE11. DETALLES ESCALERA 1.
 HE12. DETALLES ESCALERA 2.
 HE13. DETALLES ESCALERA 3.
 HE14. DETALLES ESCALERA 4.

- I: INSTALACIONES:

HI01. CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS. PLANTA SEMISÓTANO.
 HI02. CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS. PLANTA BAJA.
 HI03. CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS. PLANTA PRIMERA.
 HI04. CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. PLANTA SEMISÓTANO.

Servicio de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución para la Adaptación del Área de Hidroterapia del CEP de Carabanchel y la Adecuación de un Área de Rehabilitación Pediátrica con “Enfermedades raras y ELA” en la planta baja del Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario 12 de Octubre , dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud.

Equipo Redactor: Rafael F. Pérez Pérez -Alicia Montero De Juan-Javier Jiménez Sánchez-Dalp.-Nuria Amoudi Rivas.

Arquitectos

HI05.	CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. PLANTA BAJA.
HI06.	CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. PLANTA PRIMERA.
HI07.	CLIMATIZACIÓN. DETALLES I.
HI08.	CLIMATIZACIÓN. DETALLES II.
HI09.	CLIMATIZACIÓN. DETALLES III.
HI10.	CLIMATIZACIÓN. DETALLES IV.
HI11.	ELECTRICIDAD FUERZA. PLANTA SEMISÓTANO.
HI12.	ELECTRICIDAD FUERZA. PLANTA BAJA.
HI13.	ELECTRICIDAD FUERZA. PLANTA PRIMERA.
HI14.	ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES I.
HI15.	ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES II.
HI16.	ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES III.
HI17.	COMUNICACIONES. PLANTA SEMISÓTANO.
HI18.	COMUNICACIONES. PLANTA BAJA.
HI19.	COMUNICACIONES. PLANTA PRIMERA.
HI20.	MEGAFONÍA. PLANTA SEMISÓTANO.
HI21.	MEGAFONÍA. PLANTA BAJA.
HI22.	MEGAFONÍA. PLANTA PRIMERA.
HI23.	FONTANERÍA. PLANTA SEMISÓTANO.
HI24.	FONTANERÍA. PLANTA BAJA.
HI25.	FONTANERÍA. PLANTA PRIMERA.
HI26.	SANEAMIENTO. PLANTA SEMISÓTANO.
HI27.	SANEAMIENTO. PLANTA BAJA.
HI28.	SANEAMIENTO. PLANTA PRIMERA.
HI29.	ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN. PLANTA SEMISÓTANO.
HI30.	ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN. PLANTA BAJA.
HI31.	ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN. PLANTA PRIMERA.
HI32.	GASES MEDICINALES. PLANTA BAJA.
HI33.	GASES MEDICINALES. PLANTA PRIMERA
HI34.	PCI. PLANTA SEMISÓTANO.
HI35.	PCI. PLANTA BAJA.
HI36.	PCI. PLANTA PRIMERA.
HI37.	PCI. SECTORIZACIÓN. PLANTA BAJA.
HI38.	PCI. SECTORIZACIÓN. PLANTA PRIMERA.
HI39.	PCI. SECTORIZACIÓN. PLANTA SEMISÓTANO

Servicio de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución para la Adaptación del Área de Hidroterapia del CEP de Carabanchel y la Adecuación de un Área de Rehabilitación Pediátrica con "Enfermedades raras y ELA" en la planta baja del Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario 12 de Octubre , dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud.

Equipo Redactor: Rafael F. Pérez Pérez -Alicia Montero De Juan-Javier Jiménez Sánchez-Dalp.-Nuria Amoudi Rivas.
Arquitectos

2. ÍNDICE PLANOS ADECUACIÓN ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CEP DE CARABANCHEL.

- A: ARQUITECTURA:

- CA01. SITUACIÓN.
- CA02. EMPLAZAMIENTO.
- CA03. ESTADO ACTUAL. ZONA DE ACTUACIÓN. PLANTA BAJA.
- CA04. ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA.
- CA05. ESTADO ACTUAL. PLANTA DE CUBIERTA.
- CA06. ESTADO ACTUAL. PLANTA SEMISÓTANO.
- CA07. ESTADO REFORMADO. ZONA DE ACTUACIÓN. PLANTA BAJA.
- CA08. ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCIÓN Y ACCESIBILIDAD. PLANTA BAJA.
- CA09. ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCIÓN Y ACCESIBILIDAD. PLANTA PRIMERA.
- CA10. ESTADO REFORMADO. DISTRIBUCIÓN. PLANTA SEMISÓTANO.

- C: CONSTRUCCIÓN:

- CC01. DEMOLICIÓN. PLANTA BAJA.
- CC02. ACOTADO Y REF. DE CARPINTERÍAS. REVESTIMIENTOS. PLANTA BAJA.
- CC03. CARPINTERÍAS.


- I: INSTALACIONES:

- CI.01. CLIMATIZACIÓN. PLANTA BAJA
- CI.02. CLIMATIZACIÓN. PLANTA CUBIERTA
- CI.03. CLIMATIZACIÓN. ESQUEM DESHUMECTADORA
- CI.04. ELECTRICIDAD. PLANTA BAJA
- CI.05. ELECTRICIDAD. PLANTA CUBIERTA
- CI.06. ELECTRICIDAD. ESQUEMA UNIFILAR PISCINA.

En Madrid marzo 2025




Rafael F. Pérez Pérez



Alicia Montero De Juan



Javier Jiménez Sánchez-Dalp



Nuria Amoudi Rivas

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original