

**PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL CENTRO
I.E.S. ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ**

CL ANDALUCES 36
28038 MADRID



Arquitecto
RAFAEL GIL ÁLVAREZ
COAM 4833

PLANOS



Página en blanco

ÍNDICE DE PLANOS

1. PLANO DE SITUACIÓN. PLANEAMIENTO. IMAGEN AÉREA.
2. ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA GENERAL. ZONAS DE ACTUACIÓN.
3. ESTADO ACTUAL. EDIFICIO 1. PLANTAS BAJA Y PRIMERA. ZONAS DE ACTUACIÓN.
4. ESTADO ACTUAL. EDIFICIO 1. PLANTA SEGUNDA. ZONAS DE ACTUACIÓN.
5. ESTADO ACTUAL. EDIFICIOS 2 Y 3. ZONAS DE ACTUACIÓN.
6. ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA GENERAL. ZONAS DE ACTUACIÓN. GESTIÓN DE RESIDUOS.
7. ESTADO REFORMADO. PISTA POLIDEPORTIVA.
8. ESTADO REFORMADO. EDIFICIO 1. PLANTAS BAJA Y PRIMERA. ZONAS DE ACTUACIÓN.
9. ESTADO REFORMADO. EDIFICIO 1. PLANTA SEGUNDA. ZONAS DE ACTUACIÓN.
10. ESTADO REFORMADO. EDIFICIOS 2 Y 3. ZONAS DE ACTUACIÓN.
11. ESTADO REFORMADO. EDIFICIO 1. ACCESO PRINCIPAL. ESCALERA EXTERIOR.
12. ESTADO REFORMADO. EDIFICIO 1. PLANTA BAJA. ACCESO SECUNDARIO. ESCALERA PROTEGIDA.
13. ESTADO REFORMADO. EDIFICIO 2. ESCALERA Y RAMPA DE ACCESO.
14. ESTADO REFORMADO. RAMPA DE ACCESO ENTRE EDIFICIOS 2 Y 3.
15. IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR EDIFICIO 1.
16. IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR EDIFICIO 2.
17. IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR EDIFICIO 3.
18. CERRAJERÍA