

SECCIÓN B-B. E. 1/30

SECCIÓN A-A. E. 1/30


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE:

**SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO
EN CENTRO DE SALUD GOYA**
C/O DONNELL n° 55, MADRID


PROMOTOR:
GERENCIAL ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA

ARQUITECTO:
CARLOS ARAUJO PALOP


ESTADO REFORMADO
PLANTA Y SECCIÓN LUCERNARIO




PLANTA LUCERNARIO. E. 1/30




DETALLE 1. ENCUENTRO CUBIERTA PLANA CON PETO Y LUCERNARIO. E: 1/10




DETALLE 2. E: 1/10



DETALLE 3. E: 1/10



DETALLE 4. E: 1/10




PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE:

**SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO
EN CENTRO DE SALUD GOYA**
C/ O DONNELL nº 55, MADRID

PROMOTOR:
GERENCIAL ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA


ARQUITECTO:
CARLOS ARAUJO PALOP

ESTADO REFORMADO
DETALLES CONSTRUCTIVOS 1




CUBIERTA EXISTENTE PLANA INVERTIDA CON ACABADO DE GRAVA
SE SUSTITUYE BALDOSA POR LOSA FILTRANTE


NUEVA CUBIERTA PLANA INVERTIDA CON ACABADO DE GRAVA



ESQUEMA INDICATIVO




DET 1. DETALLE ENCuentRO CANALÓN-IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA



PLANO CUBIERTA. ZONAS DE ACTUACIÓN

ZONAS DE ACTUACIÓN . LEYENDA




PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE:


**SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO
EN CENTRO DE SALUD GOYA**
C/ O DONNELL nº 55, MADRID

PROMOTOR:
GERENCIAL ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA


ARQUITECTO:
CARLOS ARAUJO PALOP

ESTADO REFORMADO
ESQUEMA ACTUACIONES Y DETALLE CONSTRUCTIVO







SECCIÓN 1. E: 1/3. MONTANTE




SECCIÓN 4. E: 1/3
ENCUNTRO BORDE INFERIOR LUCERNARIO
(TRAVESAÑO)-CUBIERTA GRAVA




SECCIÓN 2. E: 1/3
ENCUNTRO MONTANTE LUCERNARIO-FACHADA CUBIERTA




SECCIÓN 3. E: 1/3
ENCUNTRO BORDE SUPERIOR LUCERNARIO (TRAVESAÑO)
-PARAMENTO VERTICAL ACRISTALADO



SECCIÓN 5. E: 1/3
TRAVESAÑO LUCERNARIO



SECCIÓN 6. E: 1/3
ENCUNTRO EXTREMO INFERIOR MURO CORTINA-
FORJADO PLANTA PRIMERA



ESQUEMA INDICATIVO


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE:





**SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO
EN CENTRO DE SALUD GOYA**
C/O DONNELL nº 55, MADRID

PROMOTOR:
GERENCIAL ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA


ARQUITECTO:
CARLOS ARAUJO PALOP

ESTADO REFORMADO
DETALLES CARPINTERÍAS





— ZONA MURO CORTINA A SUSTITUIR




PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE:


SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO EN CENTRO DE SALUD GOYA C/O DONNELL n° 55, MADRID

PROMOTOR:
GERENCIAL ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA

ARQUITECTO:
CARLOS ARAUJO PALOP


ESTADO REFORMADO
ESTRUCTURA LUCERNARIO
ALZADOS MURO CORTINA





FASE 1 OBRA. PLANTA ACCESO

- LEYENDA FASE 1
- FASE 1. COLOCACIÓN TABIQUES PLADUR EN COMPARTIMENTACIONES HASTA h= 2,20m. LONAS DE PLÁSTICO EN PARTE SUPERIOR. DURACIÓN: 4 SEMANAS
 - FLUJO CIRCULACIÓN EDIFICIO
 - FLUJO CIRCULACIÓN HACIA ZONA CITACIONES



FASE 2 OBRA. PLANTA ACCESO

- LEYENDA FASE 2
- FASE 2. COLOCACIÓN TABIQUES PLADUR EN COMPARTIMENTACIONES HASTA h= 2,20m. LONAS DE PLÁSTICO EN PARTE SUPERIOR. DURACIÓN: 4 SEMANAS
 - FLUJO CIRCULACIÓN EDIFICIO
 - FLUJO CIRCULACIÓN HACIA ZONA CITACIONES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE:	
SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO EN CENTRO DE SALUD GOYA C/O DONNELL nº 55, MADRID	
PROMOTOR: GERENCIAL ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA	ARQUITECTO: CARLOS ARAUJO PALOP
PLANO FASES FASE 1 Y FASE 2 OBRA	

