

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Nº 65/2026 “SERVICIOS DE GESTIÓN INDIRECTA DE LA PLANTA DE SECADO TÉRMICO CON COGENERACIÓN SUR”

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación del **CONTRATO 65/2026 “SERVICIOS DE GESTIÓN INDIRECTA DE LA PLANTA DE SECADO TÉRMICO CON COGENERACIÓN SUR”** y con motivo de las consultas realizadas por las empresas interesadas en participar en el procedimiento de licitación, se han detectado los siguientes errores materiales en el Informe de Necesidad e Idoneidad (en adelante “INI”) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”).

PRIMERO. - Se ha detectado un error material en la tabla con el reparto de costes en porcentaje del presupuesto base de licitación, reflejada tanto en el apartado 4.B del INI como en el apartado 3.1 del Anexo I del PCAP, concretamente en las filas de masa salarial y compras y servicios.

El reparto correcto de costes es el siguiente:

Masa salarial	17,89%
Compras y servicios	21,44%
Mantenimientos especializados, personal externo	15,24%
Mantenimiento turbina	15,96%
Inversiones planificadas	26,04%
Actuaciones urgentes	3,43%

En este sentido, se ha rectificado la referida tabla en el apartado 4.B del INI y en el apartado 3.1 del Anexo I del PCAP.

SEGUNDO. - Se ha detectado un error material en el apartado 10.19 del Anexo I del PCAP cuando se indica el valor del contenido de la póliza de seguros a todo riesgo. En concreto, donde se indica:

10.424,000 €

Debe indicar:

10.424.000,00 €

En este sentido, se ha rectificado la errata en el valor del contenido de la póliza de seguros a todo riesgo previsto en el apartado 10.19 del Anexo I del PCAP.

TERCERO. - Se ha detectado un error material en el estudio económico incluido en el Anexo X del PCAP, que se encuentra publicado en formato hoja de cálculo en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, al haberse incluido por error 5 unidades del concepto “*Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7302 según ET.VDB incluido medios auxiliares y pequeño material*” en la pestaña correspondiente a Mantenimientos correctivos. Las citadas unidades no se han tenido en consideración

en el cálculo del coste total de mantenimiento correctivo, que asciende a 2.096.404,60 € sin Gastos Generales ni Beneficio Industrial.

En este sentido, se ha rectificado el estudio económico incluido en el Anexo X del PCAP eliminando del mismo la fila del concepto *“Suministro e instalación de espiral para Sinfín C7302 según ET.VDB incluido medios auxiliares y pequeño material”*.

Los licitadores tienen a su disposición el INI, PCAP y Anexo X al PCAP rectificados en el perfil de contratante (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

Madrid, 21 de septiembre de 2026.

Subdirección de Contratación
Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P.