

Nº EXPEDIENTE: GCASU 2022-34

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE MACROGOTEO Y OTROS PRODUCTOS PARA INFUSIÓN

En función de las competencias atribuidas a las mesas de contratación, en virtud del art. 326.2 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone la exclusión del procedimiento de los siguientes licitadores:

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

LOTES	LICITADOR	CIF	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
1	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	Ausencia de luer-lock rotatorio en extremo distal. La cámara se deforma perdiendo calidad y transparencia al apretarla.
1	NACATUR 2 ESPAÑA.S.L.	B98011505	Roller comprobado con sistema conectado a pacientes, es de difícil manejo por su dureza.
2	IHT MEDICAL, S.A.	A59077941	Ausencia de parte superior rígida en la cámara de goteo lo que le confiere mayor deformación al apretar la cámara y menor utilización
2	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	La cámara se deforma perdiendo calidad y transparencia al apretarla. Ausencia de parte superior rígida en la cámara de goteo lo que le confiere mayor deformación al apretar la cámara y menor utilización
2	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934	Ausencia de parte superior rígida en la cámara de goteo lo que le confiere mayor deformación al apretar la cámara y menor utilización.
2	SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU	B83886176	Al presionar la cámara inferior es tan rígida que presenta deformación al cebado y estriar en el plástico.
2	BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	Supera el precio unitario de licitación
3	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934	Extremo distal con punto de inyección que aumenta el riesgo de infección. Sin filtro hidrófobo y antibacteriano en conexión luer distal; en su lugar una aguja aumentando el riesgo de accidentes. CONTIENE LATEX. MUESTRAS: Descripción errónea del etiquetado. La ficha técnica no se corresponde con las muestras
3	OIARSO SDAD. COOP.	F20061412	No cumple con la longitud mínima exigida en el PPT que se requiere para evitar accidentes derivados de la desconexión de vías centrales y periféricas.
3	BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT S	B73912479	No cumple con la longitud mínima exigida en el PPT que se requiere para evitar accidentes derivados de la desconexión de vías centrales y periféricas. Tubo rígido con memoria de plegado
3	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	Supera el precio unitario de licitación
4	BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT S	B73912479	Ausencia de conexión luer lock rotatoria y sin filtro antibacteriano requerido en el PPT. Tubo rígido con memoria de plegado. No cumple con la longitud mínima exigida en el PPT que se requiere para evitar accidentes derivados de la desconexión de vías centrales y periféricas.



LOTES	LICITADOR	CIF	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
4	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	Supera el precio unitario de licitación
5	FARMABAN, S.A.	A60211653	No lleva válvula de seguridad en el punto de inyección exigida en el PPT para aumentar la seguridad del paciente y profesionales. No lleva Luer lock rotatorio exigido en el PPT
5	BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	No lleva válvula de seguridad en el punto de inyección exigida en el PPT para aumentar la seguridad del paciente y profesionales.
5	IHT MEDICAL, S.A.	A59077941	No lleva punto de inyección exigida en el PPT por tanto tampoco válvula de seguridad para aumentar la seguridad del paciente y profesionales. No lleva luer lock rotatorio. NO CUMPLE MUESTRAS: La ficha tiene varias ref. la muestra que envían no cumple PPT
5	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934	No lleva válvula de seguridad en el punto de inyección exigida en el PPT para aumentar la seguridad del paciente y profesionales. Mide más de 45 cm. No lleva luer lock-rotatorio exigido en PPT.
5	OIARSO SDAD. COOP.	F20061412	No lleva conexión luer lock rotatorio. NO CUMPLE
5	TELIC, S.A.	A08733578	Supera el precio unitario de licitación
6	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	COD SAP 100560 - No presenta línea común que debe ser entre 5 y 8 cm de longitud. NO CUMPLE. COD SAP 100562 - Psi menor de 400.
6	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	B80957889	COD SAP 100560 -No presenta línea común que debe ser entre 5 y 8 cm de longitud. La válvula de seguridad permite acceso de aguja en su parte central NO CUMPLE. COD SAP 100562 - Menos de 600 activaciones en este caso 300)
6	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.	B82665373	COD SAP 100560- Psi menor de 400. COD SAP 100562 - Psi menor de 400.
7	FARMABAN, S.A.	A60211653	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
7	C.V. MEDICA, S.L.	B43285592	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
7	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
7	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	B81933830	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
7	NACATUR 2 ESPAÑA.S.L.	B98011505	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
7	BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	Supera el precio unitario de licitación
7	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	Supera el precio unitario de licitación
7	OXIGEM S.L.	B80213788	Supera el precio unitario de licitación
8	FARMABAN, S.A.	A60211653	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
8	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. No pone soporte de bares
8	C.V. MEDICA, S.L.	B43285592	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.



LOTES	LICITADOR	CIF	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
8	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
8	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	B81933830	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
8	SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU	B83886176	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
8	NACATUR 2 ESPAÑA.S.L.	B98011505	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
8	OIARSO SDAD. COOP.	F20061412	Presión máxima (1bar) Está por debajo de lo requerido en el PPT
8	BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT S	B73912479	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
8	OXIGEM S.L.	B80213788	Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. MUESTRAS: No presenta
9	AMEVISA, S.A.	A28838555	COD SAP 105298 -Se desconecta de la llave. COD SAP 105296- Se desconecta de la llave. COD SAP 105297- Se desconecta de la llave.
9	FARMABAN, S.A.	A60211653	COD SAP 105298 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. COD SAP 105296 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. COD SAP 105297 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
9	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	COD SAP 10598 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. COD SAP 105296 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. COD SAP 105297 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
9	C.V. MEDICA, S.L.	B43285592	COD SAP 10598 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. COD SAP 105296 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. COD SAP 105297 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad.
9	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934	COD SAP 10598 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. COD SAP 105296 - Aletas de color azul que interfieren con los códigos de colores de seguridad. COD SAP 105297 - Aletas de color azul que interfieren con los codigos de colores de seguridad.
9	OIARSO SDAD. COOP.	F20061412	COD SAP 105298 - Sin conexión luer lock rotatoria. COD SAP 105296 - Sin conexión luer lock rotatoria. COD SAP 105297 Sin conexión luer lock rotatoria.
9	OXIGEM S.L.	B80213788	EXCLUIDO POR NO PRESENTAR MUESTRA EN LA REFERENCIA 105296, LO QUE IMPIDE SU VALORACIÓN
9	BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	Supera el precio unitario de licitación



LOTES	LICITADOR	CIF	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
10	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934	<p>COD SAP 113616 - Jeringa de 3ml con capacidad mucho mayor al 20%.</p> <p>Embolo de dos anillos y no de 3 para las dos ref.</p> <p>COD SAP 113923 - Embolo de dos anillos y no de 3 para las dos ref.</p>
11	BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	No viene en envase estéril.
11	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401	<p>La muestra está seca en todas las unidades</p> <p>No moja la válvula.</p> <p>Envase estéril, pero de papel sin información del producto</p>
11	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	B80957889	No viene en envase estéril.
11	3M ESPAÑA SL	B28078020	No viene en envase estéril.
11	MERIT MEDICAL SPAIN SLU	B87175253	No viene en envase estéril.
6 Y 9	VYGON S.A.U.	A28536480	No aportan la subsanación requerida de la documentación administrativa

LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

