

## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6011900332 – DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN BANCO DE MEDICIÓN DE VIBRACIONES Y TEMPERATURA PARA EJES MOTOR DE VARIAS SERIES DE MATERIAL MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER INTEGRAL DE REPARACIONES DE METRO DE MADRID S.A

---

### **Consulta 1:**

**¿Sería posible definir los puntos de medición de temperaturas?**

### **Respuesta 1:**

En relación a su consulta, informales de que en el punto “3” del apartado “**2. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO**” y en el apartado **3.4.5 Sistema de monitorización de temperatura**, del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente licitación, se especifican los puntos de medición y características técnicas para el sistema de adquisición necesarias para la presentación de las ofertas.

### **Consulta 2:**

**¿Podrían facilitar la cota de Alineación del árbol hueco en reductores 6000 y 8000?**

### **Respuesta 2:**

En relación a su consulta, informarles de que en los casos de reductores montados sobre árbol hueco, la posición del árbol respecto al eje debe ser concéntrico. Se proporcionan las siguientes imágenes, en la cuales, figuran las dimensiones tanto del árbol como del eje. La posición de prueba es la indicada como “posición normal”.

