



Metro de Madrid, S.A.

Madrid, 9 de junio de 2020

Subsanaciones de la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad de obrar, personalidad jurídica, solvencia (técnico-profesional y económico-financiera), clasificación, habilitación profesional y de adscripción de medios, correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de un **SUMINISTRO DE TARJETAS RFID DE TRIPLE TECNOLOGÍA PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS DE METRO DE MADRID** (LICITACION 6011900151) (Lotes 1, 2, 3 y 4).


Metro de Madrid, S.A., una vez examinada la documentación acreditativa presentada por el Licitador TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.A.U. ha acordado, solicitar la siguiente subsanación:

REQUISITO	SUBSANACIÓN REQUERIDA
SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL	<p>El apartado 21 de cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, indica lo que sigue:</p> <p><i>“Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Muestras: <p><i>Habrà de aportarse 4 unidades de muestra de las mismas tarjetas ofertadas para que Metro de Madrid realice la comprobación de validez de las mismas con los diferentes sistemas de accesos que se tienen actualmente instalados y certifique si cumplen con todas sus necesidades y requisitos técnicos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. (...)”</i></p> <p>Por su parte, el Pliego de Prescripciones Técnicas indica, en su apartado 2, las <u>características técnicas específicas</u> que han de reunir las referidas tarjetas.</p> <p>Del examen de las muestras de tarjetas aportadas en trámite de acreditación de requisitos, se extrae la conclusión de que 1 de las 4 tarjetas presentadas <u>no es válida</u>, tal y como se expone a continuación.</p> <p>En las cuatro tarjetas se intenta grabar los datos de una tarjeta provisional sobre el chip ICODE1 siendo infructuoso en una de ellas. La lectura del chip ICODE1 con el lector no arroja ningún dato ni ninguna señal de que detecte el chip en 1 de las 4 tarjetas. La banda magnética funcionó correctamente y el chip MIFARE funcionó en las mismas 3 que en las que el ICODE1.</p> <p>Se adjunta una foto de las cuatro tarjetas. La marcada con un * es la</p>



Metro de Madrid, S.A.

que no se ha conseguido leer ninguno de los 2 chips. Esta tarjeta tiene un tono de color significativamente diferente al resto.



A efectos de dar cumplimiento al presente requerimiento de subsanación, **deberán aportar 1 unidad de muestra de las mismas tarjetas ofertadas para Metro de Madrid, de acuerdo a lo establecido en el apartado 21 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares y el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.**

Les reiteramos que **deberán entregarse físicamente en las instalaciones de Metro de Madrid del Depósito 4 - Canillejas (C/ Néctar, 44 CP 28022), en el Laboratorio de Inspección de Materiales en horario de 08:00 a 14:00 horas.**

La suspensión de plazos administrativos decretada por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha sido levantada en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo y por tanto queda sin efecto a partir del 7 de mayo de 2020.