

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA POR LA QUE SE SUBSANA ERROR DETECTADO, EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE CIRUGIA VALVULAR CARDIACA POR MINIMO ACCESO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. EXPEDIENTE 2021-0-44.

Advertido error en el procedimiento y resultando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza a las Administraciones públicas a rectificar de oficio en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, esta Directora Gerente

RESUELVE

Primero.- Subsanan el error observado en el procedimiento mencionado; en relación a las medidas de diámetro interno del “Retractor” descrito en el Lote 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Por tanto, en el LOTE 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

Dónde dice:

“Diámetro interno del anillo de 8 mm y diámetro externo 100mm”

Debe decir:

“Diámetro interno de anillo de 80 mm y diámetro externo de 100mm”

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Portal de la Contratación pública de la Comunidad de Madrid.

Madrid,
LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo. Carmen Martínez de Pancorbo González.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944618259408514270820**