

EXPEDIENTE: PAPC 2017-1-30
RAZÓN SOCIAL: CARDIOLINK S.L.

Dirección: C/ Córcega, 270 3º 2ª
Localidad: 08008 Barcelona.


Muy Sres Nuestros:

En la mesa de contratación con fecha 23 de Enero del 2018, se tenía previsto hacer público el resultado de la revisión de la valoración técnica realizada por el Servicio de Urología, una vez recibido un escrito de la empresa Boston Scientific dirigido a la Mesa de Contratación de este Hospital en relación con el no cumplimiento de la empresa Caridiolink de las especificaciones técnicas del lote 7 del PAPC 2017-1-30 "Implantes Urológicos Masculinos".

El informe realizado por el Servicio de Urología no despeja la duda sobre la validación de la oferta presentada por la empresa Cardiolink, cuya referencia de producto es 107PV330453F1, por lo que la Mesa de Contratación no realiza resolución sobre su validez y se decide solicitar información adicional para aclarar el cumplimiento / no cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y alegados por la Empresa Boston Scientific de su no cumplimiento. Con la documentación técnica aportada inicialmente por ustedes, no se puede realizar dicha comprobación. Los puntos a los que hace referencia y de los cuales deben presentar información técnica que avale su cumplimiento, en un plazo de 72 horas a partir de la recepción de este documento para subsanar, son:

- Los bordes de la malla serán abiertos y sin ataduras; tendrá refuerzos laterales para su autofijación en el agujero obturador.
- Funda protectora de malla que permitan movilizarlas, para su correcta ubicación y minimicen el riesgo de contaminación.
- Aclaración sobre si las agujas reutilizables se suministrarían con cada malla solicitada o será una dotación única inicial.

En Getafe, a 24 de Enero del 2018



Fdo.: José Quintín Montero Fuentes.
SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN