



Comunidad de Madrid

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Exp.: A/SUM-010632/2017

COMUNICACIÓN DE DEFECTOS Y OMISIONES SUBSANABLES DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

TÍTULO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE UNIFORMIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL CUERPO DE AGENTES FORESTALES

La Mesa de Contratación de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ha acordado en su reunión del día 13 de diciembre de 2017, solicitar a la/s empresa/s que a continuación se relaciona/n que proceda/n a la subsanación de los siguientes defectos y omisiones observados en relación con las muestras exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

EMPRESA	INDICACIÓN DE LOS DEFECTOS U OMISIONES DE DOCUMENTACIÓN
KEY MATERIALES, S.L.	<p>Se han observado las siguientes deficiencias referidas a las prendas que se indican:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Chaqueta térmica: el diseño femenino resulta muy estrecho de cintura y muy ancho de hombros, siendo incompatible con la chaqueta polar y poco ergonómica. Además, la parte trasera de la prenda debe ser más larga. Por otra parte no se indica el grosor del primaloft. b) Polo térmico de manga larga: no incorpora la trabilla derecha portamicrofonos de cordura impermeable rígida. c) Pantalón térmico de invierno: no incorpora en la parte delantera interior un gancho para ajustar al cordón de la bota y evitar que la prenda se suba. d) Calzado de invierno: no dispone de gancho de bloqueo y debe ser más blando a la altura del tobillo y en tonos oscuros, preferiblemente negros, verdes o gris de acuerdo a la orden de uniformidad.





Comunidad de Madrid

	<p>e) Guantes polares cortaviento: no incluye la leyenda “AGENTES FORESTALES” mediante un bordado.</p> <p>f) Bufanda tubular de forro polar: No incluye costuras verticales planas ni la leyenda “AGENTES FORESTALES”, mediante un bordado.</p> <p>g) Chaqueta polar: no incorpora la tapeta superior para evitar el roce de la cremallera y su diseño debe ser más ergonómico para facilitar el uso de la chaqueta térmica debajo. El tejido principal debe tener mayor rigidez.</p> <p>Será suficiente para la subsanación de las muestras aportadas una declaración en la que la empresa licitadora se comprometa a solucionar las deficiencias indicadas anteriormente.</p>
CONFECCIONES OROEL, S.A.	<p>Se han observado las siguientes deficiencias referidas a las prendas que se indican:</p> <p>a) Chaqueta térmica: la tapeta situada en la parte superior del cuello, se engancha con la cremallera y no cierra bien y el tejido exterior de la prenda no debe ser brillante, sino mate por lo que no concuerda con la imagen corporativa de las prendas actuales de las que dispone el Cuerpo de Agentes Forestales, conforme dispone el párrafo cuarto de la cláusula segunda del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.</p> <p>b) Polo térmico de manga larga: las trabillas portamicrofonos no se encuentran en el borde del canesú y no son de cordura impermeable rígida. Las costuras no son planas tipo FLATLOCK y que el bolsillo porta-bolígrafos no es de ojal pegado y perforado con láser y no tiene el fondo pegado, ya que está cosido y el acabado final de la prenda no debe ser brillante, sino mate, necesario para mantener la imagen corporativa de las prendas actuales de las que</p>





Comunidad de Madrid

	<p>dispone el Cuerpo de Agentes Forestales, conforme dispone el párrafo cuarto de la cláusula segunda del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.</p> <p>c) Pantalón térmico de invierno: el poliéster utilizado debe ser thermolite, no coolmax.</p> <p>d) Mallas térmicas y camiseta interior: No se describen los componentes aportando la ficha técnica del fabricante de los tejidos, conforme se indicó con carácter general.</p> <p>e) Calzado de invierno: no dispone de gancho de bloqueo.</p> <p>f) Guantes polares cortaviento: No disponen de mosquetón de acople para evitar pérdidas y existe incongruencias respecto al tejido utilizado, ya que en la documentación indica que se trata de POLARTEC WindBlock pero en la etiqueta de la prenda pone que es POLARTEC Classic 200, por lo que se deberá aportar la ficha técnica del fabricante del tejido.</p> <p>g) Bufanda tubular de forro polar: No incluye un remate elástico en los dos extremos, y las costuras verticales y horizontales no son planas y la parte del tejido thermolite esté perchado por dentro.</p> <p>h) Chaqueta polar: la tapeta situada en la parte superior del cuello se engancha con la cremallera y no cierra bien.</p> <p>No aporta la copia de las fichas técnicas del fabricante de cada uno de los tejidos.</p> <p>Será suficiente para la subsanación de las muestras aportadas una declaración en la que la empresa licitadora se comprometa a solucionar las deficiencias indicadas anteriormente y aportar las fichas técnicas.</p>
--	---





Comunidad de Madrid

En consecuencia, se concede de plazo **hasta las 14:00 horas del día 18 de diciembre de 2017** para que puedan subsanar ante la Mesa de Contratación los defectos u omisiones reseñados, mediante la presentación de la documentación requerida.

La documentación en original o copia compulsada, se podrá aportar:

- Por medios electrónicos, accediendo a la página de “Gestiones y trámites” del sitio web de la Comunidad de Madrid (<http://gestionesytramites.madrid.org>). Dirigido a:

Destinatario: Área de Contratación (SGT). Consejería de Presidencia.
Registro: Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia y P.G. Carretas 4

- De manera presencial en la siguiente dirección:

Área de Contratación.
Subdirección General de Gestión Económica-Administrativa.
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
c// Carretas, nº 4 Planta 3ª
Madrid 28012

La compulsa de la misma puede hacerla en la propia Área de Contratación, mediante la exhibición de los correspondientes originales.

De no presentar la misma se procederá a la exclusión de la empresa anteriormente citada.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.

