

### **MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESIDAD**

El Servicio de Radiodiagnóstico requiere la adquisición de un fluoroscopio para dar servicio a los quirófanos de traumatología del Instituto de Rehabilitación Provincial. La adquisición de este equipo permitirá reponer el fluoroscopio de nº de inventario 8013918 marca Fluoroscan modelo 6000 dado de baja a finales del año 2017 y de esta forma paliar la escasez crónica de arcos radio quirúrgicos que impide dar una correcta asistencia a los servicios quirúrgicos del Hospital; permitiendo una buena planificación de los procedimientos quirúrgicos.

También va a permitir dar de baja alguno de los equipos más obsoletos como es el fluoroscopio Fluoroscan adquirido en 2004 (Nº de inventario: 8013899).

Madrid, 11 de julio de 2018

EL JEFE DEL SERVICIO  
DE RADIODIAGNÓSTICO



Luis Hernández Moreno