



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100175 – SERVICIO DE REPARACIÓN DE REDUCTORES THYSEN COCHES 2000

---

### Consulta 1:

“Según el PPT apartado 2.1: La sustitución de los elementos de cambio sistemático relacionados en las tablas I y II de este PPT (rodamientos, retenes, juntas, filtro de aire, tornillería, tuercas, arandelas, pasadores y otros elementos de unión). Todos estos elementos están descritos en los planos y documentación recogida en los anexos.

El acopio de estos repuestos corre exclusivamente a cargo del Adjudicatario."

La cónsula es: Dado que los tiempos de acopio de estos materiales según los proveedores son muy altos ¿Dispone Metro Madrid de stock de los elementos de cambio sistemático para iniciar el proyecto, siendo repuesto posteriormente por el adjudicatario una vez le suministren los proveedores de dicho material?

### Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que Metro de Madrid dispone de un stock mínimo y no contempla el préstamo de material para la ejecución de este contrato.

En Madrid, a 13 de julio de 2021.