

José Soto Bonel, como Director Gerente, actuando en nombre y representación del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades que le confiere la Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria sobre delegación de competencias (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre),

EXPONE:

Que desde el pasado 15 de Mayo de 2021, los Equipos de producción de Agua enfriada para climatización descritos a continuación están averiados.

Centrifugo Turbo Fase I	19XR5664	2200 Kw	4896J54757
Centrifugo Turbo Fase II	19XR6565	2500 Kw	12R905062

El único equipo en propiedad del Hospital en funcionamiento en la actualidad es:

Tornillo Nuevo	30XW-1154A	1145 Kw
----------------	------------	---------

Estos equipos producen agua enfriada centralizada que se utiliza para el funcionamiento de la gran mayoría de climatizadores instalados en el Hospital, afectando casi al 100% de la Hospitalización, Quirófanos, UCIs y Consultorios Norte, Consultorios Sur, Zonas de diagnóstico por imagen y Laboratorios.

La parada de estos equipos y no poder aportar la producción adecuada supone la parada asistencial de la actividad quirúrgica, debido a no disponer del aporte necesario de frío para mantener las temperaturas óptimas en los Bloques quirúrgicos, UCIs, Salas técnicas, etc..

El mantenimiento de los edificios en las condiciones idóneas de temperatura es imprescindible para garantizar el confort y la salubridad en el uso de los mismos, lo que se realiza mediante diversos tipos de instalaciones de climatización.

Estas instalaciones son mantenidas de forma adecuada, pero, inevitablemente, han llegado al fin de su vida útil, puesto que su reparación es imposible, reparaciones que son más gravosas que la sustitución de las maquinarias, además de no cumplir con la normativa medioambiental en vigor.

Actualmente los climatizadores referenciados anteriormente han llegado al fin de su vida útil, por lo que ha surgido la necesidad de sustituir las dos enfriadoras para el funcionamiento de las instalaciones de refrigeración, garantizando el uso de los edificios en condiciones correcta de confort, calidad ambiental e higiénicas, cumpliendo asimismo los requisitos legales establecidos sobre temperaturas de confort en locales de pública concurrencia.

Desde la avería de mayo mencionada de los equipos descritos, se ha tenido la necesidad de contratar enfriadoras en arrendamiento para poder mantener la producción en condiciones óptimas, es por lo que

RESUELVE:

Declarar la **URGENCIA** para la tramitación del expediente correspondiente para la contratación del **SUMINISTRO, OBRAS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ENFRIADORAS DENTRO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO, PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID**, aplicándose los criterios de tramitación urgente regulados en el Art. 119 de la LCSP.

Firmado digitalmente por José Soto Bonel, Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos
Fecha: 2021.10.08 14:35

Fdo. José Soto Bonel.