

RELACIÓN DE SUBSANACIÓN DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO N.º 162/2021 PARA “CONCENTRADORES NB-IOT PARA CONTADORES DE AGUA UNE 82326:2010 Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA SU TELELECTURA”.

Durante el plazo concedido al efecto, han presentado oferta los siguientes licitadores:

1	UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. – TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. - TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. (Lote 1 y 2)	A82018474 A78923125 A78053147
2	UTE HIDROCONTA, S.A.U. - ORANGE ESPAGNE, S.A.U. (Lote 1 y 2)	A30131973 A82009812
3	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. (Lote 1 y 2)	A80907397

UTE HIDROCONTA, S.A.U. - ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

En el presente procedimiento de licitación se han establecido una serie de ensayos a las muestras presentadas por los licitadores, con objeto de verificar la aptitud de los equipos ofertados con respecto a las especificaciones técnicas exigidas, así como realizar la posterior valoración técnica de las ofertas presentadas. El primero de los ensayos recogidos en el Capítulo VI del Pliego de Prescripciones Técnicas corresponde a la “*Activación manual de un ciclo de transmisión y lectura del bus de contadores UNE 82326:2010 heterogéneo*”. Este ensayo consiste en realizar la lectura de un bus de 20 contadores con protocolo UNE-82326:2010.

Al realizar dicho ensayo sobre la muestra presentada por el licitador UTE Hidroconta, S.A.U. – Orange Espagne, S.A.U., se ha constatado que en el middleware de operación facilitado por el licitador no se reciben las lecturas de los 20 contadores del bus. Tras varios intentos, se observa que en cada uno de ellos el middleware de operación recibe la lectura de un número de contadores distintos cada vez, pero en ninguno de los intentos se recibe la lectura de los 20 contadores.

Asimismo, se ha observado que, ante cada activación manual del equipo, se leen y transmiten dos veces seguidas las lecturas de los contadores al middleware de operación, no coincidiendo ni el número de contadores ni los contadores leídos en cada una de estas dos transmisiones, y no recibiendo en ninguno de los casos la lectura de los 20 contadores que conforman el bus. Esto denota un comportamiento errático y además ineficiente del equipo puesto que está transmitiendo dos veces en lugar de una única vez como es necesario.

En la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se dispone lo siguiente:

“Cláusula 12. Constitución de la Mesa de contratación y apertura de proposiciones.

(...)

Los ensayos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas se realizan sobre componentes electrónicos sujetos a frecuentes actualizaciones de firmware. En este sentido, si la muestra presentada incumpliese los requisitos establecidos para los citados ensayos en el Capítulo VI del Pliego de Prescripciones Técnicas o no fuera posible realizar los correspondientes ensayos por desactualización del firmware de la herramienta software que hayan ofertado, Canal de Isabel II, S.A. lo comunicará a los interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles computados a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para que instalen en la muestra presentada la última versión de firmware disponible de la herramienta software que hayan ofertado. Asimismo, se les indicará a los interesados que, si no se procede a la referida actualización, no se tendrá en consideración su oferta. Una vez instalada la referida actualización se repetirá una segunda vez los correspondientes ensayos.

(...)"

Aclaración: La U.T.E. licitadora aporta una muestra sobre la que se han realizado los ensayos recogidos en el capítulo VI del Pliego de Prescripciones Técnicas y, ante la posibilidad de que el comportamiento erróneo y anómalo de la muestra presentada por el licitador UTE Hidroconta, S.A.U. – Orange Espagne, S.A.U. pudiese deberse a que la versión del firmware instalada en la misma estuviese desactualizada, se requiere, de conformidad con la cláusula 12 del PCAP, que **el licitador acuda a la calle Bravo Murillo 178, planta baja (Edificio Tecnus) 28020, Madrid, antes de las 14.00 horas del 4 de febrero de 2022, para que instale en la muestra presentada la última versión de firmware disponible de la herramienta software ofertada. La actualización se realizará en presencia de técnicos de Canal de Isabel II, S.A. sin que pueda alterarse ninguna otra cuestión de la muestra presentada. Si no se procede a la referida actualización, no se tendrán en consideración las ofertas del licitador.** Tfno. 91.545.10.00.

Firmado por DANIEL DUQUE VELASCO / A86488087 el día 01/02/2022

El Secretario de la Mesa de Contratación