

**INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE ANESTESIA COMPUESTOS DE RESPIRADOR, MODULO DE GASES Y MONITOR HEMODINÁMICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO**

En el bloque quirúrgico hay cinco quirófanos, cada uno provisto de una máquina de anestesia. Además, hay otro respirador para las anestесias generales fuera de quirófano (CPRE en radiología) y para cubrir eventuales incidencias.

Desde hace meses detectamos problemas graves de funcionamiento de las máquinas y se sustituyeron 4 de los seis equipos presentes en el bloque quirúrgico, razón por la cual, el Servicio de Anestesia considera necesaria la sustitución de estos equipos que no cumplen los criterios mínimos.

Como consecuencia de la obsolescencia de varios respiradores de anestesia y la imposibilidad de reparación de los mismos, con los que actualmente está funcionando el Hospital Universitario del Tajo, se hace necesaria la adquisición de este equipamiento dentro de unos parámetros de seguridad aceptables, máxime al tratarse de equipos de soporte vital, en los que cualquier fallo puede suponer graves consecuencias en la actividad quirúrgica diaria.

Dicha necesidad obedece al objetivo del Hospital Universitario del Tajo de seguir cumpliendo los fines institucionales que tiene encomendados, con pleno sometimiento a los principios recogidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

A 29 de octubre de 2021

Dra.Cinzia Cucchi

Responsable del Servicio de Anestesia y Reanimación

