

## **INFORME TÉCNICO SOBRE EL MATERIAL OFERTADO EN EL LOTE 5 (DESPACHOS DIRECTIVOS, SECRETARÍAS Y DESPACHOS) DEL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS (Exp.: A/SUM-020869/2022)**

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 9.2 de la cláusula 1 del Pliego de Prescripciones de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), sobre la solvencia técnica de los productos presentados en las ofertas para el lote 5, se realiza un análisis tanto de la documentación técnica como de las muestras que han sido requeridas a cada ofertante. Estas muestras deben estar puestas a disposición de la Administración.

La elección de las muestras responde al grado de conocimiento que en la Administración se tiene sobre los productos en cuestión presentados, teniendo en cuenta la existencia ya de los productos presentados en el parque de mobiliario que tiene la Comunidad de Madrid actualmente en sus centros educativos.

### **EL SECRETARIO**

La oferta presentada por la empresa EL SECRETARIO incluye documentación incompleta de todos los elementos ofertados. La Empresa aporta documentación completa en lo relativo a descripciones, imágenes y certificaciones de calidad, pero no muestra la vinculación comercial con los fabricantes del mobiliario que presentan, solo presenta una declaración de vinculación de la propia empresa en la que puede demostrar dicha vinculación.

Asimismo, los productos para los que se ha requerido muestra han sido los siguientes:

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
ME021	Armario de puertas ciegas
ME030	Armario vitrina con puertas de cristal
ME150N	Mesa con ala de director y sillón
ME150R	Mesa redonda despacho Director
ME151	Armario alto despacho director con vitrina
MG101	Butacas modulares y rinconera
MP120	Tablero de corcho
MP120C	Vitrina de anuncios de puertas de cristal
MP120C-E	Vitrina exterior de anuncios de puertas de cristal
MS103N	Mesa de administrativo con ala
MS104N	Mesa auxiliar administrativo con ala
MS107	Silla giratoria auxiliar
MS108	Sillón administrativo

Todas las muestras han sido presentadas en plazo. Se procede al análisis de las mismas y se observan los siguientes problemas:

Código	Nombre
ME010	Fabricante INDUMECA, no presenta vinculación comercial
ME021	Fabricante EMILIO GÓMEZ ABELLÁN, no presenta vinculación comercial
ME030	Fabricante EMILIO GÓMEZ ABELLÁN, no presenta vinculación comercial
ME060	Fabricante BOTIQUÍN SANS, no presenta vinculación comercial
ME090	Fabricante INDUMECA, no presenta vinculación comercial
ME150N	<p>La mesa no cumple con lo exigido en el PPT apart 3.2, la mesa no tiene estructura metálica, la estructura la proporciona la tapa y el faldón unidas a las patas con excéntricas, no proporciona la suficiente rigidez a la mesa.</p> <p>El buck no cumple con lo exigido en el PPT apart 3.2, el buck, la tapa no tiene 30mm, como se exige, solo tiene 20mm. No tiene sistema antivuelco con una quinta rueda. No tiene guías telescópicas.</p> <p>En el apart 5, el sillón se exige que los brazos estén fabricados con inyección y alma metálica. En la muestra, el alma de los brazos es de PVC.</p> <p>Fabricante SILLA HERGO SILLERIA, no presenta vinculación comercial.</p>
ME150R	<p>En el PPT, en el apart 3 estructura, se exige que la estructura tenga un pie central metálico de primera calidad, la muestra presenta un pie de aluminio y la unión del pie con la mesa es de poliuretano.</p> <p>Fabricante MANUFACTURAS CHACÓN SÁNCHEZ, no presenta vinculación comercial.</p>
ME151	<p>En el PPT, en el apart 3 estructura, se exige que la madera del zócalo se tenga un grosor de 30 mm, la muestra tiene un grosor de 19 mm.</p> <p>En el apart 7 embalaje, el armario no presenta módulos de unión con otros módulos.</p> <p>Fabricante MANUFACTURAS CHACÓN SÁNCHEZ, no presenta vinculación comercial.</p>
ME152	Fabricante MANUFACTURAS CHACÓN SÁNCHEZ, no presenta vinculación comercial
ME210	Fabricante MANUFACTURAS CHACÓN SÁNCHEZ, no presenta vinculación comercial
ME250	Fabricante COLGARMUROS, no presenta vinculación comercial
ME270	Fabricante MOBAPEC, no presenta vinculación comercial
MG100	Fabricante EMILIO GÓMEZ ABELLÁN, no presenta vinculación comercial
MG101	En el PPT apart 3.1, se exige que la butaca será metálica continua, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda su longitud, la butaca que presenta no tiene una estructura metálica completa,

	<p>cerrado en toda su longitud. Son tres piezas separadas que forman la estructura con las maderas del respaldo y el asiento.</p> <p>En el PPT apart 4.1 mesa estructura se exige que la mesa este constituida por la base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie (tapa). La mesa no cumple con las medidas exigidas en las prescripciones. La tapa está suelta.</p>
MP120	Fabricante VITICOM (SPL GROUP), no presenta vinculación comercial
MP120C	<p>En el PPT el apart 3 características, la superficie interior se exige que sea de corcho y en el modelo que presenta la superficie interior es de metal lacada en blanco.</p> <p>Fabricante VITICOM (SPL GROUP), no presenta vinculación comercial</p>
MP120C-E	Fabricante PLANNING SISPLAMO, no presenta vinculación comercial
MS103N	<p>En las prescripciones técnicas apart 3.1 se exige que <i>“el frontal de la mesa esté construida con chapa de acero y unida a los laterales con tornillería”</i>. En el modelo presentado el frontal es de madera, lo que no proporciona al conjunto suficiente rigidez.</p> <p>En el apart 3.3 se exige que los buck estén fabricados en chapa de 0,8 mm., de 1ª calidad, laminado en frío según normas EN10130, plegada y unida mediante soldadura oxiacetilénica CO2 y los que presenta estan fabricados en madera.</p> <p>Fabricante MANUFACTURAS CHACÓN SÁNCHEZ, no presenta vinculación comercial.</p>
MS104N	<p>En las prescripciones técnicas apart 3.1se exige que <i>“el frontal de la mesa esté construida con chapa de acero y unida a los laterales con tornillería”</i>. El modelo presentado el frontal es de madera, lo que no proporciona al conjunto suficiente rigidez.</p> <p>En el apart 3.3 se exige que los buck estén fabricados en chapa de 0,8 mm., de 1ª calidad, laminado en frío según normas EN10130, plegada y unida mediante soldadura oxiacetilénica CO2 y los que presenta estan fabricados en madera.</p> <p>Fabricante MANUFACTURAS CHACÓN SÁNCHEZ, no presenta vinculación comercial.</p>
MS107	<p>En las prescripciones técnicas se exige que <i>“el sistema de regulación de la profundidad y altura del respaldo se realizara mediante pletina de acero y pomos de apriete independiente”</i>. El modelo analizado solo presenta el pomo del respaldo, el del asiento va con tornillos Allen.</p> <p>Fabricante SILLA HERGO SILLERIA, no presenta vinculación comercial</p>
MS108	Fabricante SILLA HERGO SILLERIA, no presenta vinculación comercial

Se le exige subsanación de los artículos problemáticos. El día 8 de marzo presenta subsanación. Presenta como vinculación comercial de las empresas solicitadas, la siguiente documentación:

EMPRESA	OBSERVACIONES
INDUMECA	Presenta vinculación, pero no indica la fecha de vinculación.
EMILIO GOMEZ ABELLAN	Presenta vinculación sin firmar.
BOTIQUIN SANS	Presenta vinculación, pero no indica la fecha de vinculación.
HERGO, SILLERIA DE OFICINA	Presenta vinculación.
CHACON SÁNCHEZ	Presenta vinculación.
ARTWORK	Presenta vinculación, pero no indica la fecha de vinculación.
MOPABEC	Presenta vinculación.
P DE LA OLIVA	Presenta vinculación sin firmar.
SPL	Presenta vinculación, pero no indica la fecha de vinculación.
FAIBO	Presenta vinculación, pero no indica la fecha de vinculación.
PLANING SISPLAMO	Presenta vinculación.

En el artículo ME150, mesa con ala de director y sillón, presenta en su escrito que subsanará los defectos encontrados, pero no presenta la muestra para su análisis.

En el artículo ME150R, mesa redonda despacho director, cambia el artículo completamente para adaptarse a las prescripciones, pero no presenta muestra para su análisis.

En el artículo ME151, armario alto despacho director con vitrina, presenta en su escrito que subsanará los defectos encontrados, pero no presenta la muestra para su análisis.

En el artículo MG101, butaca conjunto modular con rinconera, presenta en su escrito un modelo de otro fabricante P. de la Oliva, no presenta la muestra para su análisis. La vinculación comercial no está firmada.

En el artículo MP120C, vitrina de anuncios de puertas de cristal, presenta una alternativa de otro fabricante, pero no presenta la muestra para su análisis.

En los artículos MS103N y MS104N, mesas de administrativos con ala, presenta en su escrito que subsanará los defectos encontrados, pero no presenta la muestra para su análisis.

En el artículo MS107, silla giratoria auxiliar, no subsana, indica que no existe en el mercado una silla que cumpla con los requisitos por el precio marcado, otros licitadores sí que presentan ese modelo de silla.

Del análisis de la documentación técnica y las muestras requeridas se concluye que la empresa EL SECRETARIO no acredita la solvencia técnica exigida para el lote 5.

## IMASOTO

La oferta presentada por la empresa IMASOTO incluye documentación completa de todos los elementos ofertados. A la vista de la misma se considera que todos los aspectos de cada producto están suficientemente recogidos, incluyendo descripciones, imágenes, certificaciones de calidad y vinculación comercial con fabricante si es adquirido a terceros. Asimismo, los productos para los que se ha requerido muestra han sido los siguientes:

Código	Nombre
ME150N	Mesa con ala de director y sillón
ME150R	Mesa redonda despacho Director
ME151	Armario alto despacho director con vitrina
MP120	Tablero de corcho
MS108	Sillón administrativo

Todas las muestras han sido presentadas en plazo y no ha sido necesaria subsanación sobre ninguno de los productos aportados.

Del análisis de la documentación técnica y las muestras requeridas se concluye que la empresa IMASOTO acredita la solvencia técnica exigida para el lote 5.

## SACAI

La oferta presentada por la empresa SACAI incluye documentación completa de todos los elementos ofertados. A la vista de la misma se considera que todos los aspectos de cada producto están suficientemente recogidos, incluyendo descripciones, imágenes, certificaciones de calidad y vinculación comercial con fabricante si es adquirido a terceros. Asimismo, los productos para los que se ha requerido muestra han sido los siguientes:

Código	Nombre
ME150N	Mesa con ala de director y sillón
ME150R	Mesa redonda despacho Director
ME151	Armario alto despacho director con vitrina
MP120	Tablero de corcho
MP120C	Vitrina de anuncios de puertas de cristal
MP120C-E	Vitrina exterior de anuncios de puertas de cristal
MS104N	Mesa auxiliar administrativo con ala
MS107	Silla giratoria auxiliar
MS108	Sillón administrativo

Todas las muestras han sido presentadas en plazo y no ha sido necesaria subsanación sobre ninguno de los productos aportados.

Del análisis de la documentación técnica y las muestras requeridas se concluye que la empresa SACAI acredita la solvencia técnica exigida para el lote 5.



Documento firmado digitalmente por MORENO BAUTISTA-ABAD ARTURO  
Fecha 2023-03-16 12:02  
Verificación válida por CSV [REDACTED]  
La autenticidad del documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)

Arturo Moreno Bautista-Abad  
Asesor Técnico Docente