

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EDIFICIO CENTRO BASE VII SITUACIÓN: AVENIDA DE RAFAEL ALBERTI 37, MADRID		23/09/2021 1
ARQUITECTO: JUAN CARLOS SORIANO TRUJILLO	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A080	m3		MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			76,82
			Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
A02A160			MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			70,03
			Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA con TRES CÉNTIMOS			
O010A090	h		Cuadrilla A			48,25
			Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con VEINTICINCO CÉNTIMOS			