

INFORME CRITERIOS EXIGIBLES DE CUMPLIMIENTO DEL PPT PA SUM 23 009 "SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN QUIRÚRGICA Y EQUIPOS DE CIRUGÍA INCLUYENDO LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 1

Nº DE ORDEN 1 – 33

1. EQUIPO RTU
2. EQUIPO NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA
3. EQUIPO DE CESÁREA
4. EQUIPO DE PARTOS
5. EQUIPO ARETROSCOPIA DE RODILLA
6. EQUIPO ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON PACIENTE EN DECÚBITO LATERAL
7. EQUIPO DE CADERA
8. EQUIPO DE RODILLA (ABIERTA) Y CODO
9. EQUIPO AISLAMIENTO VERTICAL REFORZADO
10. EQUIPO MANO-PIE
11. EQUIPO UNIVERSAL
12. EQUIPO DE HIPEC (QIO)
13. EQUIPO DE TIROIDES
14. EQUIPO DE LAPAROSCOPIA ABDOMINO-PERINEAL
15. EQUIPO DE CIRUGÍA MENOR
16. EQUIPO DE CIRUGIA DE HEMORROIDES
17. EQUIPO DE OIDO
18. EQUIPO DE CABEZA
19. EQUIPO DE ANGIOGRAFIA RADIOFEMORAL
20. SÁBANA DE MARCAPASOS/RESERVORIOS/INSERCIÓN CAT. VENOSO CENTRAL
21. EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL/RAQUIDEA
22. CINTA ADHESIVA FIJADORA ESTÉRIL (PARA COBERTOR)
23. FUNDA DE MESA DE MAYO
24. CUBREMESAS DESECHABLES
25. PERNERAS TIPO STOCKINETTES
26. PERNERAS GINECOLOGICAS
27. PAÑO DESECHABLE ESTÉRIL 50 X 60 ó 50 X 75
28. PAÑO DESECHABLE FENESTRADO ESTERIL 50 X 60 C/ADHESIVO
29. PAÑO 75 X 75 (COBERTURA CADERA/RODILLA)
30. SÁBANA 245 X 295 (COBERTURA CADERA)
31. SABANA EN U
32. SABANA 150 X 200 (COBERTURA QIO)
33. SÁBANA 150 X 175 (COBERTURA RODILLA/EXTREMIDADES)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (VER PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS)

CASAS COMERCIALES:

MEDLINE
BIMEDICA
CARDIVA

CUMPLEN	NO CUMPLEN
CARDIVA	MEDLINE
	BIMEDICA

Tras la revisión de la documentación técnica y de las muestras recibidas, se hacen las siguientes consideraciones:

MEDLINE: NO CUMPLE

Motivos:

- El refuerzo que llevan las batas reforzadas que presenta la casa comercial en los equipos que requieren este tipo de batas se despega con mucha facilidad. En algunos casos, el refuerzo ya viene despegado sin hacer ningún tipo de manipulación de la bata. Este problema ocurre en las dos tallas de las batas reforzadas (L y XL) que se solicitan en los equipos. Los lotes de las batas presentadas son:
 - Bata XL: 22AJAB0325 y 22JAB0337
 - Bata L: 20LAB0146C y 20FAB0078


Las batas reforzadas han sido valoradas por Enfermera de RRMM, Supervisores de Quirofano y por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tras la valoración realizada de este producto por las personas anteriormente designadas, el resultado es de NO CUMPLIMIENTO debido a que se ve comprometida la protección tanto del trabajador (el refuerzo al venir despegado hace que la bata se cale) como del paciente (al verse comprometida la esterilidad).

Se adjuntan fotografías. (Ver Anexo fotografías)

BIMEDICA: NO CUMPLE

Motivos:

- La casa comercial presenta en el nº de orden 30, Sábana de 245 x 295 cm (cobertura de cadera) una sábana en U. La sábana solicitada en el pliego de prescripciones técnicas es una sábana cerrada. Por tanto, dicha sábana no cumple con las características técnicas exigidas en el pliego. (Se adjunta fotografía)



- El tejido de los cubremesas que la casa comercial presenta en los equipos se rasga con facilidad. Este problema compromete la esterilidad de la intervención, dado que en el cubremesas se dispone todo el instrumental para realizar la intervención y pasa en varios equipos entre ellos el de cesárea. (Se adjunta fotografía)



- Las bolsas de recogida de fluidos que llevan los equipos de partos, artroscopia, etc, tras una comprobación por parte de los implicados en este informe, se ha visto que se desprende del paño quirúrgico con facilidad ya que el termosellado es muy débil. Se adjunta fotografía donde se ve este problema en el equipo de partos.



- En el nº de orden 18, equipo de cabeza, la casa comercial presenta un paño tipo turbante de cabeza mucho más pequeña al solicitado en el pliego técnico del procedimiento. Las medidas

presentadas por la casa comercial son: 100/90 x 75 y las medidas solicitadas en el pliego técnico son "1 paño de cabeza tipo turbante de 150 x 175 cm aprox."

CARDIVA: CUMPLE

Los equipos y productos presentados por la casa comercial Cardiva cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de prescripciones técnicas del procedimiento, ajustándose a las necesidades del Hospital.

En relación a la parte de logística tras el estudio del dossier técnico presentado, cumple con los requisitos exigibles en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

Valoración realizada por: Personal de Enfermería Bloque Quirúrgico
Personal de Enfermería Área de la Mujer
Personal de Enfermería Hospital de Día Quirúrgico
Personal de Enfermería Radiología Intervencionista
Diego Egeda (Supervisor Bloque Quirúrgico)
Alicia Neira (Supervisora Área de la Mujer)
Alicia Gamonal (Supervisora Reanimación y HDDQ)
Cristina Martín (Supervisora CEX)
Laura Navarro (Supervisora UCI Hemodinamia)
M^a Ángeles Antúnez (Enfermera responsable RR.MM)
Pedro Pablo Baena (Titulado Superior Area Almacen)



Valoración de las batas quirúrgicas realizada por Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:
Dr. Luis Mazón (Facultativo responsable SPRL)

INFORME CRITERIOS EXIGIBLES DE CUMPLIMIENTO DEL PPT PA SUM 23 009 "SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN QUIRÚRGICA Y EQUIPOS DE CIRUGÍA INCLUYENDO LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 2

Nº DE ORDEN 34

Cód. NEXUS: 127053 BOLSA LIQUIDOS CAMPO QIO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Bolsa de recogida de fluidos con campo de incisión de 360º
- Medidas mínimo 85 x 70 cm
- Medidas del campo de incisión 30 x 30 cm aprox.
- Anillo de espuma de poliuretano
- Libre de látex indicado en envase
- Envase individual estéril
- Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE.

Aplicación: Para recogida de fluidos en intervenciones de quimioterapia intraoperatoria

CASAS COMERCIALES:

MOLNLYCKE

MEDLINE

IBERIAN CARE

CUMPLEN	NO CUMPLEN
MOLNLYCKE	IBERIAN CARE
MEDLINE	

Tras la revisión de la documentación técnica y de las muestras recibidas, se hacen las siguientes consideraciones:

IBERIAN CARE: NO CUMPLE

Motivos:

- La casa comercial presenta un producto que tiene un anillo metálico, muy endeble. En el pliego técnico del procedimiento se especifica: "Anillo de espuma de poliuretano".
- La parte adhesiva de la bolsa se despegue con mucha facilidad. Esto compromete la esterilidad y la seguridad de la intervención, al utilizarse en la intervención líquidos citostáticos, la adhesividad de la bolsa tiene que ser la correcta para evitar el derrame de estos líquidos.

MOLNLYCKE: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las características técnicas que se solicitan en el pliego técnico del procedimiento.

MEDLINE: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las características técnicas que se solicitan en el pliego técnico del procedimiento.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

Valoración realizada por: Personal de Enfermería Bloque Quirúrgico
Diego Egeda (Supervisor Bloque Quirúrgico)
M^a Ángeles Antúnez (Enfermera responsable RR.MM)



INFORME CRITERIOS EXIGIBLES DE CUMPLIMIENTO DEL PPT PA SUM 23 009 "SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN QUIRÚRGICA Y EQUIPOS DE CIRUGÍA INCLUYENDO LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 3

Nº DE ORDEN 35

Cód. NEXUS: 102007 BOLSA PARA INSTRUMENTOS C/BANDA ADHESIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bolsa de plástico transparente y resistente, con tiras adhesivas en la parte superior, y tres compartimentos
- Medidas aprox. 20 x 50 cm.
- Resistente a la tracción, impermeable y adaptable.
- Con adhesivo hipoalergénico que permita una adhesión segura durante la cirugía, independientemente de los fluidos.
- Exento de látex.
- En envase individual estéril.
- Envase de fácil apertura, con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote.

Aplicaciones: Para la protección del instrumental en procesos quirúrgicos.

CASAS COMERCIALES:

MOLNLYCKE
LABORATORIOS INDAS
BIMEDICA
IBERIAN CARE

CUMPLEN	NO CUMPLEN
MOLNLYCKE	IBERIAN CARE
LABORATORIOS INDAS	
BIMEDICA	

Tras la revisión de la documentación técnica y de las muestras recibidas, se hacen las siguientes consideraciones:

IBERIAN CARE: NO CUMPLE

Motivos:

- La casa comercial presenta una bolsa que es muy corta en longitud. La bolsa presentada tiene las siguientes medidas: 50 cm de ancho y 20 cm de largo, con lo cual, al introducir el instrumental y las pinzas de laparoscopia en dicha bolsa se caen. Esto supone un riesgo de caída con la consecuente pérdida de esterilización.

MOLNLYCKE: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las características técnicas que se solicitan en el pliego técnico del procedimiento.

MEDLINE: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las características técnicas que se solicitan en el pliego técnico del procedimiento.

BIMEDICA: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las características técnicas que se solicitan en el pliego técnico del procedimiento.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

Valoración realizada por: Personal de Enfermería Bloque Quirúrgico
Diego Egeda (Supervisor Bloque Quirúrgico)
M^a Ángeles Antúnez (Enfermera responsable RR.MM)



INFORME CRITERIOS EXIGIBLES DE CUMPLIMIENTO DEL PPT PA SUM 23 009 "SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN QUIRÚRGICA Y EQUIPOS DE CIRUGÍA INCLUYENDO LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".

LOTE 4

Nº DE ORDEN 36

Cód. NEXUS: 103897 BATA IMPERMEABLE HIPEC (QIO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Ver pliego técnico)

CASAS COMERCIALES:

CUMPLEN	NO CUMPLEN

Tras la revisión de la documentación técnica y de las muestras recibidas, se hacen las siguientes consideraciones:

NO ha habido ninguna oferta para este lote.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

Valoración realizada por: M^a Ángeles Antúnez (Enfermera responsable RR.MM)



PA SUM 23 009 "SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN QUIRÚRGICA Y EQUIPOS DE CIRUGÍA INCLUYENDO LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA".


ANEXO FOTOGRAFÍAS

LOTE 1


Nº ORDEN 1 EQUIPO RTU




Bata Medline. Equipo RTU. Se ve que el refuerzo en la esquina superior izquierda está despegado




Bata Medline. Equipo RTU. Se pone rotulador de testigo




Bata Medline. Equipo RTU. Se ve cómo está levantado el refuerzo en la esquina superior izquierda.




Bata Medline. Equipo Nefrolitotomía percutánea. Se ve el refuerzo totalmente despegado.




Bata Medline. Equipo de cesárea. Se ve que el refuerzo en la esquina superior izquierda está despegado




Bata Medline. Equipo de cesárea. Se ve cómo se desprende el termosellado con facilidad.




Bimédica. Equipo de cesárea. Se ve cómo rasga el tejido del cubremesas.



Bata Medline. Equipo de partos. Se ve cómo se desprende el termosellado en la esquina superior derecha.




Bata Medline. Se ve cómo está desprendido el termosellado en la esquina superior derecha.




Bata Medline. Equipo de partos. Se ve cómo viene el termosellado antes de manipular la bata. El termosellado está arrugado.




Bata Medline. Equipo de partos. Se ve cómo se desprende con facilidad el termosellado, dejando pasar incluso la mano.




Bata Medline. Equipo artroscopia rodilla. Se ve cómo está despegado el termosellado en la parte superior izquierda.




Bata Medline. Equipo artroscopia rodilla. Se ve cómo se desprende el termosellado, dejando pasar incluso los dedos de la mano.




Bata Medline talla L. Equipo artroscopia rodilla. Se ve como viene el termosellado de la bata antes de manipularla. Está levantado en la esquina superior izquierda.




Bata Medline. Talla L. Equipo artroscopia rodilla. Se ve cómo se desprende el termosellado en la esquina de la parte superior izquierda.




Bata Medline. Equipo de artroscopia de hombro. Se ve cómo se desprende el termosellado en la esquina superior izquierda.




Bata Medline. Equipo de artroscopia de hombro. Se ve cómo está desprendido el termosellado en la esquina superior derecha. Se pone de testigo un lapicero.




Bata Medline. Talla L. Equipo de artroscopia de hombro. Se ve cómo está desprendido el termosellado en la esquina superior izquierda.



Bata Medline. Talla L. Equipo artroscopia. Se ve cómo se desprende con facilidad el termosellado dejando pasar los dedos de la mano.




Bata Medline. Talla L. Equipo de cadera. Se ve cómo está despegado el termosellado de la bata en la esquina superior derecha, antes de manipularla.



Bata Medline. Talla L. Equipo de cadera. Se ve cómo se desprende fácilmente el termosellado, dejando pasar los dedos de la mano.




Bata Medline. Equipo de cadera. Se ve cómo se desprende con facilidad el termosellado en la esquina superior derecha.




Bata Medline. Equipo de cadera. Se ve cómo se desprende con facilidad el termosellado de la bata dejando pasar incluso los dedos de la mano.




Bata Medline. Equipo rodilla/codo. Se ve cómo está despegado el termosellado en la esquina superior izquierda.




Bata Medline. Equipo rodilla/codo. Se ve cómo se desprende con facilidad el termosellado de la bata.



Bata Medline. Equipo rodilla/codo. Se ve como se desprende el termosellado de la bata, dejando pasar incluso los dedos de la mano.




Bata Medline. Talla L. Equipo rodilla/codo. Se ve como está despegado el termosellado en la esquina superior derecha de la bata antes de manipularla.




Bata Medline. Talla L. Equipo rodilla/codo. Se ve cómo se desprende el termosellado en la esquina superior derecha.




Bata Medline. Equipo aislamiento vertical. Se ve como está desprendido el termosellado en la esquina superior derecha.




Bata Medline. Equipo aislamiento vertical. Se ve cómo está desprendido el termosellado de la bata en la esquina superior derecha antes de manipularla.




Bata Medline. Equipo aislamiento vertical. Se ve como se desprende con facilidad el termosellado, dejando pasar los dedos de la mano.




Bata Medline. Talla L. Equipo mano/pie. Se ve cómo se desprende el termosellado dejando pasar los dedos de la mano.




Bata Medline. Talla L. Equipo mano/pie. Se ve cómo está desprendido el termosellado en la esquina superior izquierda.




Bata Medline. Talla L. Equipo mano/pie. Se pone de testigo un rotulador para ver la facilidad con la se desprende el termosellado.




Bata Medline. Equipo mano/pie. Se ve cómo está desprendido el termosellado en la esquina superior izquierda.




Bata Medline. Equipo universal. Se ve cómo está despegado el termosellado en ambas esquinas superiores.




Bata Medline. Talla L. Equipo universal. Se ve cómo está despegado el termosellado en la esquina superior derecha.




Bata Medline. Talla L. Equipo universal. Se ve cómo está despegado el termosellado en la esquina superior derecha.




Bata Medline. Talla L. Equipo universal. Se ve cómo se desprende el termosellado, dejando pasar incluso los dedos de la mano.



Bata Medline. Equipo laparoscopia abdominoperineal. Se ve cómo se despegar el termosellado. Se pone de testigo un rotulador.



Bata Medline. Equipo laparoscopia abdominoperineal. Se ve cómo el termosellado está despegado antes de hacer ningún tipo de manipulación a la bata.



Bimédica. Sábana 245 x 295 cm (cobertura de cadera). La casa comercial presenta una Sábana en U.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

M^a Ángeles Antúnez (Enfermera responsable RR.MM)