

	<b>MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. DE USO</b>	<b>GERENCIA DE TALLERES CENTRALES</b>
<b>GAMA</b> GM P215-0	<b>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO</b> CABINA DE SOPLADO-LIMPIEZA RODEYMA	<b>FRECUENCIA USO</b>
<b>FECHA</b> 22/10/2010	<b>EDICIÓN</b> Revisión 1	<b>HOJA</b> 1/1

## OBSERVACIONES

### Normativa y Documentación de referencia:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.
- Guía Técnica editada por el **Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo**
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por **R.D. 842/2002**
- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.
- **R.D. 485/97** sobre disposiciones mínimas en materia de **Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo**.
- **R.D. 773/1997 B.O.E. 12.06.97** relativo a **utilización de Equipos de Protección Individual (EPI)**.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

### Destino:

- Sección Electromecánica: **CSO 47-031-0800**
- Sección Aparellaje Eléctrico: **CSO 44-081-0800**

## CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

### 1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA

- Los **residuos** generados serán depositados en los puntos establecidos, debidamente clasificados, etiquetados y acondicionados.
- 

### 2. OPERACIONES A REALIZAR

#### 2.1 COMPROBAR

- Buen estado general: Ausencia de golpes y abolladuras, ruidos extraños en el extractor, unidad acondicionadora de aire y mangueras neumáticas, etc.
- Buen alumbrado
- Estado de los filtros. Sustituir, cuando sea necesario.

#### 2.2 LIMPIAR LA CABINA

#### 2.3 FILTROS

- MOD. R-296 (verdes): INTERIOR DE PLENUM Y SALIDA. Se aconseja su sustitución mensualmente.
- MOD RO-50 (blancos): PARTE VISIBLE DE PLENUM. Se aconseja su sustitución semestralmente.

### 3. VERIFICAR

- Existencia y estado de señalización de seguridad



**NOTA:** Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista, avisar a la sección de Conservación.