

INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES MESAS QUIRÚRGICAS PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2023-0-028

Una vez revisada la documentación enviada por las empresas licitadoras, presentamos un listado con las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

GETINGE GROUP SPAIN, S.L. – Los equipos presentados cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

SCHMITZ U SOHNE IBÉRICA S.L.- Se revisa la oferta técnica y se observan las siguientes irregularidades:

- En los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, la empresa indica que SI cumple con “Disponer de un frenado de la mesa mediante la retracción de las ruedas, de forma que cuando este frenada, deberá apoyar el chasis directamente en el suelo, para conseguir la máxima estabilidad y seguridad”, una vez revisada su documentación se comprueba que las mesas que ofertan, NO disponen de este sistema.
- En los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, la empresa indica que SI cumple con “Posibilidad de instalar en la mesa quirúrgica un respaldo de cirugía de hombro con capacidad de paciente de al menos 250 kg (adjuntar manual de uso específico para su verificación)”, una vez comprobada la documentación presentada, no se refleja en ninguna parte que el accesorio para cirugía de hombro pueda soportar al menos 250kg, por lo que no se puede considerar que se cumpla con dicho criterio.
- En el PPT se pide que la columna y base de las mesas sean extraplanas, de diseño ergonómico. Los equipos ofertados no tienen una base extraplana, ya que tiene una base de forma irregular con diferentes alturas.
- En el PPT se pide que la altura mínima del tablero sin acolchados inferior o igual a 610 mm. Según su oferta, dicha información viene en la página 57 del catálogo que nos presentan, pero en dicho catálogo no indica la altura mínima del tablero, si no que indica la altura de la columna, además dicha información tiene un estilo de letra diferente al resto del catálogo, por lo que se revisa con el catalogo que está colgado en la página oficial de la empresa, comprobando en dicho catálogo que si especifica el rango de altura sin acolchado, siendo este 680 mm, por lo que no se cumple con lo que se exigía en el PPT.
- En el PPT se pide que el ajuste de las placas de piernas sea superior o igual a +80°-90°. Según documentación presentada por la empresa (pág. 57 catálogo), la

regulación de placa de piernas del equipo ofertado es de $+70^{\circ}/-90^{\circ}$, por lo que es inferior a lo exigido en el PPT.

Por todo ello, la oferta presentada debería ser excluida, ya que no cumple con lo exigido en el PPT.

En Madrid, a día de la fecha.

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO
Fecha: 2023.09.08 14:22

Fdo. Alvaro Gamero Navarro