


SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE: EDIFICIO 3	
ACTUACIÓN 9: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN FACHADAS	
ACT. 9.1	SANEADO DEL ENFOSCADO EN LA BASE DEL EDIFICIO.
ACT. 9.2	INSTALACIÓN DE REMATE INFERIOR EN LAS BAJANTES DE LOS CANALONES.
ACTUACIÓN 9.1	
ACTUACIONES PREVIAS	
- SE LIMPIARÁ EL ENFOSCADO DE LA BASE DEL EDIFICIO.	
ACTUACIONES PREVISTAS	
- SE SANEARÁ EL ENFOSCADO DE LA BASE DEL EDIFICIO.	
ACTUACIÓN 9.2	
ACTUACIONES PREVIAS	
- SE PREPARARÁ EL FINAL DE LAS BAJANTES DE LOS CANALONES DE CUBIERTA.	
ACTUACIONES PREVISTAS	
- SE INSTALARÁ REMATE INFERIOR EN LAS BAJANTES DE LOS CANALONES.	



SUPERVISADO



PROYECTO DE EJECUCIÓN
Mejora de Accesibilidad y Subsanación de Deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega

SITUACION
Av. Abogados de Atocha, 16, 28330 San Martín de la Vega, Madrid

PLANO
ARQUITECTURA
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE
EDIFICIO 3
ACTUACIÓN 9

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ARQUITECTA
Marta Sánchez Valencia

14A14
ESCALA
DINA1 1/100
FECHA
may 2023
REVISADO