



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012300388 – SUMINISTRO DE MANGUERAS ANTIVIBRATORIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LOS TRENES DEL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Vemos que el código de este plano (651G094) está repetido en el plano 51052 pero hay diferencia de cotas.

En el plano 47286 el código 651G094 LA COTA $\varnothing d=16$ por lo que el exterior de la espiga según las indicaciones es $= 16 + 0,8 + 0,8$ (espesores) $= 17.6$

Sin embargo, en el plano 51052 el código 651G094 LA COTA $\varnothing a$ (que se refiere al diámetro de la espiga) $= 20$ (y no 17.6)

En el plano 47286 el código 651G094 LA COTA $A=24$ (Longitud espiga)

Sin embargo, en el plano 51052 el código 651G094 LA COTA C (longitud de la espiga) $= 30$

Por favor, aclarar este par de dudas.

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que para la adquisición del repuesto con referencia interna Metro 175033, la información viene en el plano 47286 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En Madrid, a 03 de enero de 2024.