

INFORME COMPLEMENTARIO SUBSANACIÓN DE ERRORES.

OBRA DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS CLÍNICOS EN LA PLANTA SÓTANO -2 DEL EDIFICIO MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE DE MADRID

Revisado el Informe Técnico de Juicios de Valor, referente a la obra objeto del expediente en el encabezamiento referenciado, se ha detectado un error matemático en el cómputo total de caras presentadas, transformadas a DINA4.

La empresa JANJOSÉ CONSTRUCTORA presenta 34 caras DINA4 y 3 caras DINA3 lo que hace un total de 40 caras DINA4.

Por tanto, CUMPLE el primer punto analizado.

SAN JOSÉ CONSTRUCTORA

La empresa SAN JOSÉ CONSTRUCTORA. presenta 34 caras en DIN A4 y 3 caras en formato DIN A3.

34 caras DINA4 más 6 caras DINA4 de los 3 DINA3 presentados hacen un total de 42caras > 40 caras. Se ha descontado la cara del certificado de asistencia a la visita de obra se fue incorporada en el mismo documento.

- **INCUMPLE el contenido máximo de la documentación técnica del PCAP definido en el PPTP.**

No aplica un único tipo de letra es mezcla de varios tipos diferentes.

- **INCUMPLE con el tipo de letra usado en la documentación técnica del PCAP definido en el PPTP.**

Los márgenes usados se ajustan a los definidos en el PPTP.

- **CUMPLE con los márgenes usados en la documentación técnica del PCAP definido en el PPTP.**

Presentación del certificado de asistencia a la visita de obra.

- **PRESENTA CERTIFICADO.**

La empresa SAN JOSÉ CONSTRUCTORA INCUMPLE EL PPTP, donde se define el formato de presentación obligatorio. SE DESESTIMA LA OFERTA.

Como conclusión, esta subsanación del error detectado, no altera el resultado final para la mencionada empresa en el cumplimiento de PPTP. Por tanto, CONTINÚA INCUMPLIENDO EL PPTP, donde se define el formato de presentación obligatorio.

SE DESESTIMA LA OFERTA.

En Madrid, a la fecha de la firma

Documento firmado digitalmente por: GIL RODRIGUEZ PABLO
Fecha: 2024.07.11 08:24
Verificación y validez por: [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Fdo.: Pablo Gil Rodríguez
Jefe Sección Obras
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento