



Comunidad
de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Ref.: C-337C/001-24

Exp.: A/OBR-009583/2024

Registro:

ORDEN

Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se dispone el inicio del expediente de contratación titulado **OBRAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL LIENZO EXTERIOR ENTRE LA TORRE ALBARRANA Y EL SEGUNDO TORREÓN CIRCULAR DEL RECINTO AMURALLADO DEL CASTILLO DE TORREMOCHA, EN SANTORCAZ**

De conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Autorizar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación titulado **OBRAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL LIENZO EXTERIOR ENTRE LA TORRE ALBARRANA Y EL SEGUNDO TORREÓN CIRCULAR DEL RECINTO AMURALLADO DEL CASTILLO DE TORREMOCHA, EN SANTORCAZ**, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 385.147,43 euros.

Motivación de la necesidad del contrato: El Castillo de Torremocha tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y está sometido a su régimen de protección previsto según el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles y la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Entre los años 2017 y 2023 la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español ha realizado diversas actuaciones en parte del conjunto amurallado con el objeto de su recuperación y puesta en valor. En el caso del lienzo entre la denominada torre albarrana y el segundo de los torreones circulares, en el lado norte del recinto amurallado, actualmente presenta un mal de estado de conservación, con grandes partes faltantes en sus fábricas de sillería y apeado en algunos puntos por derrumbes anteriores. Las actuaciones propuestas continúan la línea de las anteriormente realizadas en otras zonas del castillo, no solamente con el tipo de obras si no también con el uso previsto.

Además, la actuación incluye la continuación en este tramo del extramuros que envuelve la muralla, realizando una somera adecuación del paisaje circundante. Desde la Administración Local, y como queda reflejado en el planeamiento urbanístico municipal, se persigue que toda el área verde que rodea el recinto fortificado y que hasta ahora ha estado en un mal estado de conservación -debido entre otros a división parcelaria preexistente- recupere la identidad de la calificación que tiene, permita una mejor contemplación del bien protegido y pueda destinarse a espacio público.

Madrid, a fecha de la firma
EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Firmado digitalmente por: MARIANO DE PACO SERRANO - ***9656**
Fecha: 2024.04.16 18:04

Mariano de Paco Serrano