

**Expediente: P.A. HUPA 118/24**

**Objeto: Reactivos y fungibles para Técnicas de Reproducción Asistida**

Habiéndose advertido error mecanográfico en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la página 6.- Lote 7.2- y Lote 8.2 del procedimiento abierto HUPA 118/24 "Reactivos y fungibles para técnicas de Reproducción Asistida", **esta GERENCIA**, en virtud de las competencias atribuidas mediante Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud sobre delegación de competencias en materia de contratación y de gestión económico- presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17/09/2021),

### RESUELVE

**PRIMERO.-** Subsanan el error mecanográfico en el Pliego de Prescripciones Técnicas, página 6.- Lote 7.2- Pipeta microinyección para técnica ICSI, como a continuación se indica:

#### Donde dice:

- Longitud del codo a la punta: 1 mm

#### Debe decir:

- Longitud del codo a la punta: 0,5 mm-1 mm

**SEGUNDO.-** Subsanan el error mecanográfico en el Pliego de Prescripciones Técnicas, página 6.- Lote 8.2- Catéter de transferencia con guía, como a continuación se indica:

#### Donde dice:

- Longitud: 230 mm

#### Debe decir:

- Longitud: 230 mm-240 mm

**TERCERO.** Remitir la presente Resolución al Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para su publicación.

Estas modificaciones no afectan al presupuesto de licitación del contrato

Alcalá de Henares, a 5 de noviembre de 2024  
LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1202510975598670135125**