

ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente: A/SUM-010551/2025

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 4 EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

La empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. solicita la siguiente aclaración mediante correo electrónico de fecha 23/04/2025:

1. “...En el segundo punto del apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas se señala que se tratará siempre de productos nuevos en todos sus componentes, no usados ni remanufacturados. Se exceptúan aquellas partes que, de acuerdo con lo especificado en el presente pliego, pueden ser conservadas.
Por otro lado, en el apartado A.1 Imán, se señala que no será *necesaria la sustitución del imán siempre y cuando se cumpla con la homogeneidad mínima garantizada durante los próximos 10 años de vida del equipo.*
Por ello, se entiende que el imán es el único componente que no requiere ser nuevo en la instalación. ¿Es correcta esta interpretación? ...”

En respuesta a dicha consulta, la Unidad Central de Radiodiagnóstico comunica lo siguiente:

“... Los únicos elementos que no requieren ser nuevos en la instalación son:

- El imán, siempre y cuando se cumpla con la homogeneidad mínima garantizada durante los próximos 10 años de vida del equipo.
- La enfriadora (hoja 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas: *Actualizar/reparar la enfriadora existente o suministro de una nueva, en el caso de que la enfriadora no sea compatible con el equipo a suministrar, o esta tenga una antigüedad superior a los 5 años*)
- El cuadro de agua (hoja 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas: *Actualizar/reparar el cuadro de agua existente o suministro de uno nuevo, en el caso de que sea necesario*)
- El cuadro eléctrico (hoja 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas: *Actualizar/reparar el cuadro eléctrico existente o suministro de uno nuevo, en el caso de que sea necesario*)
- La jaula de Faraday (hoja 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas: *Actualizar/reparar la jaula de Faraday existente o suministro de una nueva, en el caso de que sea necesario. En caso de que no se requiera la sustitución de la jaula de Faraday, el adjudicatario deberá emitir un informe técnico debidamente justificado, certificando que el mantenimiento de la jaula actual no generará interferencias que puedan afectar al correcto funcionamiento del nuevo equipo a instalar*)
- El tubo de Quench (hoja 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas: *Actualizar/reparar el tubo de Quench existente o suministro de uno nuevo, en el caso de que sea necesario*)...”)

El motivo del presente escrito es aclarar que únicamente se podrá conservar el imán ya existente, siempre que cumpla con los criterios especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En ningún caso se admitirá la instalación de un imán diferente al ya existente que haya sido usado previamente.

Firmado

Firmado digitalmente por: PANIAGUA BRAVO ALVARO
Fecha: 2025.05.07 13:08

Director Técnico
Álvaro Paniagua Bravo

