



**CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN
6012500193 – SERVICIO DE REPARACIÓN DE TARJETAS
UNIDAD CONTROL DE PUERTAS (DCU) DE LOS COCHES
3000 1ª Y 9000**

Consulta 1:

Según el PPT, un elemento a sustituir es la memoria NOVRAM. Este elemento está obsoleto y las alternativas del mercado son o insuficientes en calidad o insuficientes a la hora de poder abarcar el volumen de la licitación.

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifica que “La memoria se remplazará por una memoria que suministrará Metro de Madrid.” Por lo tanto, no influye en la oferta al ser responsabilidad de Metro.

Consulta 2:

En el PPT no están indicadas las normas a seguir a la hora de efectuar las reparaciones.

Respuesta 2:

En relación con su consulta, les informamos de que se requiere el necesario conocimiento y destreza en el desoldado y soldado de componentes. No se requieren normas para garantizar una calidad, basta con el adecuado control de los procesos.

En Madrid, a 15 de septiembre de 2025.