

## FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

**Nombre:** GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA. PROTECCIÓN CORTE B

**Ref. almacén:** 50900202-205

**Tipo:** Protección de manos y brazos

**Riesgos para los que protege:** Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

**Descripción y características:** Guante de 5 dedos de protección mecánica resistentes al corte, para manipulación en general.

Guantes sin costuras de nitrilo, espuma de nitrilo, poliamida recubrimiento  $\frac{3}{4}$  de nitrilo, doble recubrimiento, relieve externo para mejor agarre. Refuerzo revestido entre el pulgar y el índice. Nivel B de resistencia al corte.

Galga entre 13-18 gg, puño elástico para mayor ajuste y confort

Preferiblemente, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C.

**Marcado mínimo del guante:**

Opcional



- Protección contra riesgos mecánicos: 4x32B X1XXXX (o superior)
- Protección contra riesgos térmicos (preferiblemente):

Tallas mínimas: 6 a 11

**Normativa aplicable:** EN ISO 21420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN 407: Guantes de protección contra riesgos térmicos. (Preferiblemente)

**Categoría EPI:** Cat. II

**Utilización:** Trabajos de manipulación en general que impliquen riesgo mecánico.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.
03. Comprobar el guante antes de su uso. Desechar si presenta defectos, grietas o desgarros que mermen su capacidad de protección.
04. Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.
05. Ajustar a las manos, asegurándose de que asienta confortablemente.
06. No llevar los guantes demasiado tiempo.
07. Extraer las manos tirando de la punta de los guantes.
08. Limpiar los guantes antes de retirarlos con un paño húmedo y después secar con un trapo.

**Mantenimiento:** 01. Limpiar con un paño húmedo, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas. No debe ser lavado ni a mano ni a máquina.

02. Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.

**Caducidad:** No aplica.



Imagen tipo