

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA TIPO SERRAJE

**Referencia
almacén:** 50900201

Tipo: Protección de manos y brazos

**Riesgos para los
que protege:** Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

**Descripción y
características:** Guante americano de 5 dedos de piel serraje vacuno en palma, dedo pulgar e índice. Uñeros y nudillos con refuerzo en piel. Dorso y manguito rígido de loneta rematado. Protector de costuras en dedo índice. Elástico de ajuste en el dorso. Forro en palma. Largo 27-30 cm.



Imagen tipo

Marcado mínimo del guante:



- Protección contra riesgos mecánicos: 4232C (o superior).

Talla: Única.

**Normativa
aplicable:** EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN ISO 21420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

Categoría EPI: Cat. II

Utilización: Trabajos de manipulación en general que impliquen riesgo mecánico.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.
03. Comprobar el guante antes de su uso. Desechar si presenta defectos, grietas o desgarros que mermen su capacidad de protección.
04. Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.
05. Ajustar a las manos, asegurándose de que asienta confortablemente.
06. No llevar los guantes demasiado tiempo.
07. Extraer las manos tirando de la punta de los guantes.
08. Limpiar los guantes antes de retirarlos con un paño húmedo y después secar con un trapo.

Mantenimiento:

01. Limpiar con un paño húmedo, secando con un paño suave. No aplicar ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas. No debe ser lavado ni a mano ni a máquina.
02. Guardar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Caducidad: No aplica.