MURO DE CONTENCIÓN 2

ALZADO VISTA DESDE EL EXTERIOR









MURO DE CONTENCIÓN 2

ALZADO VISTA DESDE EL INTERIOR CEIP LEPANTO







MURO 2: PERFILES TRANSVERSALES





PERFIL E-E´ (2-2´)

MURO 2: PLANTA







VACIADO 3 m DE ANCHO PARA MURO ENCOFRADO A 2 CARAS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESCALA 1:100

ACT. 1 REHABILITACIÓN DE MUROS

M CONT 2 REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2

ACTUACIONES PREVIAS

- SE LEVANTARÁ LA CERRAJERÍA EXISTENTE SOBRE EL MURO Y SE ALMACENARÁ PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN.
- SE PROTEGERÁN LOS ÁRBOLES EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.
- SE DEMOLERÁN LAS CASETAS DE CUARTO DE BASURAS Y DE CONTADOR DE GAS.
- SE DEMOLERÁ EL MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y SU CIMENTACIÓN EN LA LONGITUD DE 86,15 m SEÑALADA EN EL PLANO, ROMPIENDO EL SOLADO Y SOLERA DE LAS PISTAS.
- SE EJECUTARÁ VACIADO DE 3 m DE ANCHO, RETIRANDO LAS TIERRAS EN TALUD PARA FACILITAR LA DEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO MURO, EVITANDO INTERFERIR CON LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES A PROTEGER.

ACTUACIONES PREVISTAS

- SE EJECUTARÁ EL NUEVO MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, ENCOFRADO A DOS CARAS Y CIMENTACIÓN EXCÉNTRICA, DE IGUAL LONGITUD Y ALTURA AL DEMOLIDO. DISPONDRÁ DE DRENAJE PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS MEDIANTE TUBO DREN HASTA POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE.
- SE CUBRIRÁ EL TALUD CON ZAHORRA COMPACTADA.
- SE REPONDRÁ EL SOLADO AFECTADO AL INTERIOR (ACT. 2) Y EXTERIOR DE LA PARCELA Y LOS ALCORQUES Y TIERRAS DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES.
- SE ANCLARÁ SOBRE EL NUEVO MURO LA CERRAJERÍA EXISTENTE QUE PREVIAMENTE SE HABÍA RETIRADO Y ALMACENADO, Y SE MINIARÁ Y PINTARÁ.
- SE EJECUTARÁ CASETA DE CUARTO DE BASURAS Y COLOCARÁ ARMARIO CONTADOR DE GAS EN LA UBICACIÓN QUE OCUPABAN ORIGINALMENTE.

NOTA 1: SE PUENTEARÁ LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN DONDE EL MURO SE VEA AFECTADO POR LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (ACOMETIDA DE GAS E ILUMINACIÓN URBANA).

NOTA 2: SE ELIMINARÁ LA TRAMPILLA DE ACCESO Y EL ALMACÉN ENTERRADO JUNTO AL MURO 2.

NOTA 3: DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 1 SE TRATARÁ DE PROTEGER EL ACABADO DE LAS PISTAS EN EL TRANSITO DE CAMIONES Y MAQUINARIA.

Dirección General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE

Sustitución de Muro Perimetral de Contención de tierras y Cerramiento en el CEIP Lepanto de Madrid

SITUACION

Calle Valderrey, 9, 28035 Madrid

PLANO

URBANIZACIÓN

ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE MUROS

M CONT 2

ESTADO ACTUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS Consejería de Educación Ciencia y Universidades Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

4U04

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA DINA1 1/100

FECHA sept 2024

REVISADO

ARQUITECTA

Marta Sánchez Valencia

SANCHEZ VALENCIA MARTA MARIA - 05281197Y
Colegiado COAM 13.830
Firma electrónica con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios