

En Madrid, a 25 de febrero de 2019.

Corrección de errores del fichero Excel “Oferta económica” que rige la Licitación 6011900023, para su adjudicación por procedimiento abierto.

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6011900023 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERAS ACCESIBLES MULTIMARCA EN ASCENSORES DE LAS ESTACIONES DE METRO DE MADRID., convocada a través del Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con fecha 23 de enero de 2019, mediante procedimiento abierto, se procede a realizar la siguiente corrección de errores:

- **Donde dice:**

Lote nº _____		
	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	CABINA (Embarque único)	
1.1	Sustitución de botonera de cabina	
1.2	Sustitución de elementos de botonera de cabina	
2	PISO (2 paradas)	
2.1	Sustitución de botonera de piso	
2.2	Sustitución de elementos de botonera de piso	

- **Debe decir:**

Lote nº1		
	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	CABINA	
1.1	Sustitución de botonera de cabina	133
2	PISO	
2.1	Sustitución de botonera de piso	268

- **Donde dice:**

Lote nº _____		
	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	CABINA (Doble Embarque)	
1.1	Sustitución de botonera de cabina	
1.2	Sustitución de elementos de botonera de cabina	
2	PISO (2 paradas)	
2.1	Sustitución de botonera de piso	
2.2	Sustitución de elementos de botonera de piso	

- **Debe decir:**

Lote nº2		
	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	CABINA	
1.1	Sustitución de botonera de cabina	59
2	PISO	
2.1	Sustitución de botonera de piso	116

- **Donde dice:**

Lote nº _____		
	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	CABINA (Embarque único)	
1.1	Sustitución de botonera de cabina	
1.2	Sustitución de elementos de botonera de cabina	
2	PISO (3 paradas)	
2.1	Sustitución de botonera de piso	
2.2	Sustitución de elementos de botonera de piso	

- **Debe decir:**

Lote nº3		
	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	CABINA	
1.1	Sustitución de botonera de cabina	328
2	PISO	
2.1	Sustitución de botonera de piso	644

- **Donde dice:**

Lote nº _____		
	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	CABINA (Doble Embarque)	
1.1	Sustitución de botonera de cabina	
1.2	Sustitución de elementos de botonera de cabina	
2	PISO (3 paradas)	
2.1	Sustitución de botonera de piso	
2.2	Sustitución de elementos de botonera de piso	

- Debe decir:

Lote nº4		
	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	CABINA	
1.1	Sustitución de botonera de cabina	16
2	PISO	
2.1	Sustitución de botonera de piso	27