



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100113 – OBRAS DE ADECUACIÓN DE INTERIORES DE LA ESTACIÓN DE SAN FERNANDO, LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

En el proyecto, se presentan las actuaciones a realizar para la mejora de la estación, pero en un apartado posterior (Anejo 1/Criterios Arquitectónicos/ 4- Impermeabilización de Techos Planos y Bóvedas/Ejecución de obra), se plantea la impermeabilización y revestimiento de techos planos y de las bóvedas sobre andenes. Esta renovación de las bóvedas y de techos no se incluyen en las partidas de mediciones. Nos gustaría saber, si el sistema que se plantea de renovación es ejemplificativo, o en si procede la renovación de techos y bóvedas.

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que el documento “Criterios arquitectónicos” incluido como anejo nº1 en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige esta licitación, es un documento generalista, que indica las pautas a seguir en diferentes actividades que puedan estar comprendidas en proyectos que contemplen actuaciones arquitectónicas. Por tanto, las actividades a estudiar para el proyecto objeto de la licitación son las indicadas en los documentos contractuales (Memoria, planos, pliego y presupuesto)

Por tanto, si la impermeabilización no se encuentra en las mediciones no procede para este proyecto (así como si se detectan otras actividades en el documento de “Criterios arquitectónicos” que no estén incluidas en las mediciones).

En Madrid, a 19 de abril de 2021.