



En Madrid, a 23 de junio de 2020

**Exclusión en la fase de apertura y valoración de las ofertas técnicas correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de un SERVICIO DE REVISIONES MODULARES Y LIMPIEZA DE FOSOS EN ESCALERAS MECÁNICAS MANTENIDAS POR METRO DE MADRID (Licitación 6012000093) (Lote 1).**

**Una vez examinadas las ofertas técnicas presentadas a la licitación nº 6012000093, Metro de Madrid S.A. ha acordado la exclusión de la oferta presentada al lote 1 por SCHINDLER, S.A. por los motivos que se indican a continuación:**

El apartado 25 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige el procedimiento establece expresamente:

**“25. Oferta técnica**

¿Es necesaria oferta técnica? Sí

¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí

La oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente para cada uno de los lotes:

- a) Procedimientos de trabajo y plan de trabajos, indicando y detallando las fases y los recursos asignados a cada fase del proyecto.
- b) Relación de herramientas y equipos de medida que se ponen a disposición del contrato.
- c) Relación de materiales y repuestos a instalar.
- d) Fichas técnicas de todos los materiales y repuestos que se instalen.
- e) Informe técnico emitido por el Fabricante de la Escalera Mecánica de cada Lote, asegurando la solvencia técnica del licitador para realizar la auditoría del software y modo de funcionamiento de las maniobras específicas de Metro de Madrid.
- f) La relación de procedimientos que tienen elaborados para las distintas operaciones de comprobación y mantenimiento de los elementos de las escaleras, así como operaciones específicas de limpieza.
- g) Tabla con la estimación de tiempos necesarios, expresados en minutos/operario, para cada uno de los tipos de revisión modular y alcances de limpieza descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.”

En la oferta técnica presentada por SCHINDLER, S.A. al lote 1 no se incluye ningún informe técnico emitido por el Fabricante de la Escalera Mecánica del Lote 1, incumpliendo lo requerido en el anteriormente citado epígrafe “e”.



En relación con este requisito, el licitador aporta en su oferta técnica justificante de haber solicitado el referido informe al fabricante, así como información adicional que considera relevante para justificar su solvencia técnica, pero no presenta ningún informe técnico emitido por dicho fabricante que garantice sus conocimientos técnicos y recursos necesarios para el servicio de auditoría de software de la maniobra.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la condición 6.4. del Pliego de Condiciones Particulares, **la oferta presentada por SCHINDLER, S.A. al Lote 1 queda excluida de la presente licitación.**