



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100139 – SERVICIO DE DESAMIENTADO DE JUNTAS INDUCTIVAS FUERA DE SERVICIO DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

¿Cuál es el número de juntas inductivas que presentan PCB?

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que el número de juntas inductivas con PCB es menor de 10.

Consulta 2:

¿Hay visita previa?

Respuesta 2:

En relación a su consulta, informarles de que no está contemplado realizar una visita a las instalaciones implicadas en el objeto de la licitación, no considerándose necesaria para la correcta presentación de la oferta. Asimismo, indicar que tras la adjudicación, con motivo del acta de inicio de los trabajos se realizará una visita previa en la Campa de Cuatro Vientos donde están ubicadas las juntas.

En Madrid, a 14 de mayo de 2021.