

**EXPEDIENTE: 20/2015**

D<sup>a</sup> Emiliana Pérez García, Secretaria de la mesa de contratación del Hospital Universitario Infanta Leonor, respecto al procedimiento abierto criterio único para la adjudicación del expediente de contratación: **A.M. PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LAPAROSCOPIA. CON DESTINO A LOS HOSPITALES INFANTA SOFÍA, TAJO, SURESTE, HENARES, INFANTA LEONOR, E INFANTA CRISTINA.**

**CERTIFICO**

Que efectuada por la mesa de contratación de la Empresa Pública Hospital de Vallecas (Hospital Universitario Infanta Leonor) la calificación previa de la documentación administrativa, acreditativa del cumplimiento de los requisitos incluidos en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el citado contrato, en concordancia con el artículo 146 del TRLCSP, presentada por las empresas licitadoras; de acuerdo con lo que establece el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCCPM) ha acordado comunicar a los interesados los defectos y omisiones subsanables en la documentación presentada, que a continuación se relaciona:

2	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES DEL 1:</b> No oferta las medidas requeridas en los pliegos  <b>LOTE 5:</b> No acredita que disponga de reductor  <b>LOTES DEL 6 AL 10 y DEL 12 AL 14:</b> No acredita que disponga de reductor y que cuenten con doble válvula de sellado en la cánula y en el reductor.  <b>LOTE 16:</b> Las medidas que presenta no son las indicadas en el PCT.  <b>LOTE 27:</b> No indica la longitud de las palas  <b>LOTE 35 y 36:</b> No indica la altura de los clips. Presentan un mismo producto y no se especifica los tamaños de clips compatibles.</p>
3	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC, S.L.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de la documentación (sobre 1A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto a la <b>solvencia técnica:</b> Tendrá que presentar relación de los principales suministros efectuados durante los <b>cinco últimos años</b>, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, debidamente firmada por el representante legal de la empresa.</li> </ul> <p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 6, 9 y 12:</b> No indica si el trocar dispone de doble válvula de sellado ni si dispone de llaves de paso con vía bidireccional.  <b>LOTES 17 Y 20:</b> No se indica si la cuchilla del trocar está protegida  <b>LOTES 22 AL 25:</b> No se indica si el dispositivo dispone de mecanismo de cremallera de activación y desactivación por el usuario.  <b>LOTE 28:</b> No se indica si el material aislante cubre la pinza hasta la articulación.  <b>LOTE 30:</b> No se indica el tipo de material del que está fabricada la bolsa</p>

4	PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de la documentación (sobre 1A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto a la <b>solvencia técnica</b>: Tendrá que presentar relación de los principales suministros efectuados durante los <b>cinco últimos años</b>, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, debidamente firmada por el representante legal de la empresa.</li> </ul> <p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 1 Y 3:</b> No indica que el trocar disponga de sistema de fijación interno (balón)</p> <p><b>LOTES 6, 9 Y 12:</b> No se indica si el trocar dispone de doble válvula.</p> <p><b>LOTES 29 A 31:</b> No se indica el tipo de material del que está fabricada la bolsa.</p>
5	ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 1 Y 3:</b> No indica que el trocar disponga de sistema de fijación interno (balón)</p> <p><b>LOTES 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 Y 14:</b> No se indica si el dispositivo dispone de punta de seguridad ni de mecanismo de seguridad atraumático.</p> <p><b>LOTES 16, 17, 18, 20 Y 21:</b> No se indica si la cuchilla está protegida ni si dispone de accionamiento por resorte.</p> <p><b>LOTE 34:</b> No se indica los tamaños (longitud) de ninguno de los dos números de orden y no se indica la disposición de válvula bidireccional.</p> <p><b>LOTE 43:</b> No se indica cómo es el sistema de fijación ni si los clips disponen de ranuras internas.</p>
6	PRIM, S.A.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTE 3:</b> No indica que el trocar disponga de sistema de fijación interno (balón)</p> <p><b>LOTE 5:</b> No indica que disponga de válvula universal integrada ni cubierta reductora desmontable.</p> <p><b>LOTES 6 y 9:</b> No indica que disponga de cubierta reductora desmontable.</p> <p><b>LOTE 12:</b> No indica que disponga de llave de paso con vía bidireccional.</p> <p><b>LOTE 16:</b> No indica si dispone de cuchilla protegida ni accionamiento por resorte.</p> <p><b>LOTE 17:</b> No indica si dispone de un accionamiento por resorte.</p> <p><b>LOTE 20:</b> No indica si dispone de un accionamiento por resorte así como un doble sistema de fijación.</p> <p><b>LOTE 22:</b> No indica que la pinza sea atraumática.</p> <p><b>LOTE 25:</b> No se indica si el dispositivo dispone de mecanismo de cremallera de activación y desactivación por el usuario, ni si la pinza es atraumática.</p> <p><b>LOTE 27:</b> No se indica si la tijera es de acero inoxidable tal y como se solicita en el pliego</p> <p><b>LOTE 28:</b> No se indica si el material aislante cubre la pinza hasta la articulación.</p> <p><b>LOTES 29 a 31:</b> No se indica si la bolsa dispone de un sistema integrado de apertura y cierre.</p> <p><b>LOTE 34:</b> No se indica si la aguja dispone de válvula bidireccional.</p>



7	MEDICAL CAÑADA	<p><b>En lo relativo a la acreditación de la documentación (sobre 1A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto a la <b>solvencia económica, financiera:</b> Deberán acreditar una cifra de negocios en el ámbito de actividades del objeto del contrato en el ejercicio fiscal anterior al de licitación, igual o superior a la adición del presupuesto máximo de licitación de cada uno de los lotes a los que oferten IVA incluido. El medio por el que los licitadores acreditarán este extremo será mediante declaración expresa responsable.</li> <li>Respecto a la <b>solvencia técnica:</b> 1.- Deberá presentar relación de los principales suministros efectuados durante los <b>cinco últimos años</b>, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, debidamente firmada por el representante legal de la empresa. 2.- Presentación de al menos tres certificados de suministros de bienes objeto del contrato, expedidos por clientes públicos o privados dentro de los cinco últimos años, cuando el destinatario sea un comprador privado, a falta de certificados, se permite que el empresario presente una declaración suya de los trabajos efectuados.</li> <li>Respecto a la declaración sobre <b>trabajadores discapacitados:</b> Deberá aportar declaración responsable según modelo que figura en el anexo VI del pliego de cláusulas administrativas particulares.</li> </ul> <p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTE 1 y 3:</b> No acredita que disponga válvula de insuflación y que cuente con sistema de fijación interna.  <b>LOTE 5, 6, 7, 9, 10, 16, 17:</b> No describen tipo de dispositivo, ni su fijación. Las fichas técnicas que describen no coinciden con las descritas en el PCT.  <b>LOTE 20:</b> No acredita el sistema de fijación ni el accionado por resorte  <b>LOTE 22, 23, 24, 25 y 28:</b> No acreditan que el eje sea rotatorio.</p>
8	GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS, S.L.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 44 y 45:</b> No se indica si la punta de la aguja ofertada es de tungsteno.</p>
9	MBA INCORPORADO S.L.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 5, 6, 8, 9, 11 Y 12:</b> No aporta documentación que indique el tipo de válvula, si dispone de mecanismo de seguridad, si dispone de llave de paso con vía bidireccional ni si cuenta con cubierta desmontables.  <b>LOTES 17 Y 20:</b> No indica si dispone de un accionamiento por resorte así como un doble sistema de fijación.  <b>LOTE 22:</b> No indica que la pinza sea atraumática ni que disponga de mecanismo de cremallera.  <b>LOTES 23 Y 24:</b> No indica que la pinza sea atraumática, ni disposición de mecanismo de cremallera con sistema de activación y desactivación por el usuario.  <b>LOTE 25:</b> No indica mecanismo de cremallera, ni que la pinza sea atraumática ni la disposición de un mecanismo de activación y desactivación.  <b>LOTE 27:</b> No indica la longitud de las palas ni si el material en el que está fabricado es acero inoxidable.  <b>LOTES 44 Y 45:</b> No indica que la punta sea de tungsteno.</p>

10	TELIC, S.A.U.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de la documentación (sobre 1A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto a la <b>solvencia técnica</b>:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Deberá presentar relación de los principales suministros efectuados durante los <b>cinco últimos años</b>, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, debidamente firmada por el representante legal de la empresa.</li> <li>Presentación de al menos tres certificados de suministros de bienes objeto del contrato, expedidos por clientes públicos o privados dentro de los cinco últimos años, cuando el destinatario sea un comprador privado, a falta de certificados, se permite que el empresario presente una declaración suya de los trabajos efectuados.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTE 44:</b> No se indica si la punta de la aguja ofertada es de tungsteno.</p>
11	B. BRAUN SURGICAL, S.A.U.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 1 y 3:</b> No indica que el trocar disponga de sistema de fijación interno (balón)</p> <p><b>LOTE 5:</b> Presentan un trocar con longitud 60 mm cuando se solicitaba uno de aprox. 70-75 mm</p> <p><b>LOTES 9, 10, 12 y 13:</b> No indica si el trocar dispone de doble válvula.</p>
12	PALEX MEDICAL, S.A.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 1 y 3:</b> No indica que el trocar disponga de sistema de fijación interno (balón)</p>
13	I.H.T. MEDICAL, S.A.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTE 5:</b> No indica si dispone de punta de seguridad.</p> <p><b>LOTE 6:</b> No indica si dispone de punta de seguridad ni doble válvula.</p> <p><b>LOTE 33:</b> No indica si dispone de punto de gancho en L. Presenta el mismo producto y misma referencia que en el lote 32.</p>
14	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 1 Y 3:</b> No indica sistema de fijación interna</p> <p><b>LOTE 5:</b> Presentan un trocar con longitud 65 mm cuando se solicitaba uno de aprox. 70-75 mm y además no indica llave de paso con vía bidireccional.</p> <p><b>LOTE 16 y 17:</b> No especifica que disponga de cuchilla protegida</p> <p><b>LOTE 22:</b> No especifica que la pinza sea atraumática ni que disponga de mecanismo de cremallera.</p> <p><b>LOTE 25:</b> No es tipo Backcok y además no especifica que la pinza sea atraumática ni que disponga de mecanismo de cremallera.</p> <p><b>LOTE 27:</b> No indica que el material de fabricación sea acero inoxidable ni la longitud de las palas.</p> <p><b>LOTE 28:</b> No se indica si el material aislante cubre la pinza hasta la articulación ni que sea atraumática.</p> <p><b>LOTES 29 a 31:</b> No se indica si la bolsa dispone de un sistema integrado de apertura y cierre.</p>



15	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de la documentación (sobre 1A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto a la solvencia técnica: Deberá presentar relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, debidamente firmada por el representante legal de la empresa.</li> </ul> <p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 1 Y 3:</b> No indica sistema de fijación interna  <b>LOTE 5:</b> No indica llave de paso con vía bidireccional.  <b>LOTES 6 y 9:</b> No indica llave de paso con vía bidireccional y ni indica que disponga de doble válvula de sellado.  <b>LOTE 16 y 20:</b> No especifica que disponga de cuchilla protegida  <b>LOTE 17:</b> No especifica que disponga de cuchilla protegida y además ni indica doble sistema de fijación.  <b>LOTES 22:</b> No se indica si el dispositivo dispone de mecanismo de cremallera de activación y desactivación por el usuario.  <b>LOTE 27:</b> No se indica si la tijera es de acero inoxidable tal y como se solicita en el pliego  <b>LOTE 28:</b> No se indica si el material aislante cubre la pinza hasta la articulación.  <b>LOTE 30:</b> No se indica si dispone de un sistema integrado de apertura y cierre.  <b>LOTE 43:</b> No aporta ficha técnica.</p>
16	COVIDIEN SPAIN, S.L.U.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTE 8:</b> La descripción técnica del producto ofertado no se corresponde con las características solicitadas en el pliego.  <b>LOTE 35:</b> No se indica la altura del clip cerrado (se solicita de 6 a 8 mm)</p>
17	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTE 2:</b> El producto ofertado no se ajusta a las medidas solicitadas ya que solicitamos 10x7 y presentan 10x10 que es lo solicitado en el lote nº 1.  <b>LOTE 3:</b> No indica que el trocar disponga de sistema de fijación interno (balón) y las medidas presentadas no se ajustan a las solicitadas.  <b>LOTES 5 y 12:</b> No indica que disponga de cubierta reductora desmontable.  <b>LOTE 6:</b> No indica que disponga de cubierta reductora desmontable ni doble válvula de sellado.  <b>LOTE 14:</b> No indica que disponga doble válvula de sellado</p>
18	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 1,3 Y 4:</b> No aportan documentación técnica para valorar los materiales.</p>
19	DEXTRO MEDICA, S.L.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de la documentación (sobre 1A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto a la acreditación de la personalidad Deberá presentar escritura de constitución de la empresa, DNI del representante legal y poderes debidamente bastanteados por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid a favor del representante legal de la empresa</li> <li>Respecto a la solvencia técnica: Deberá presentar relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, debidamente firmada por el representante legal de la empresa.</li> </ul> <p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 1 Y 3:</b> No indica sistema de fijación interna  <b>LOTE 5:</b> No dispone de vaina con sistema de fijación y no indica llave de paso con vía bidireccional.  <b>LOTES 6, 8, 9, 11 y 12:</b> No indica llave de paso con vía bidireccional y ni indica que disponga de doble válvula de sellado.</p>

		<p><b>LOTES 16, 17, 20 y 21:</b> No especifica que disponga de cuchilla protegida y además ni indica doble sistema de fijación.</p> <p><b>LOTES 22, 23 y 24:</b> No se indica si el dispositivo dispone de mecanismo de cremallera de activación y desactivación por el usuario y no indica que la pinza sea atraumática.</p> <p><b>LOTE 25 Y 32:</b> No aporta ficha técnica.</p> <p><b>LOTE 27:</b> No se indica si la tijera es de acero inoxidable tal y como se solicita en el pliego</p> <p><b>LOTE 28:</b> No se indica si el material aislante cubre la pinza hasta la articulación.</p> <p><b>LOTES 29 a 31:</b> No se indica si la bolsa dispone de un sistema integrado de apertura y cierre.</p>
21	IMEX SALUD, S.L.	<p><b>En lo relativo a la acreditación de los requisitos (sobre 1B)</b></p> <p><b>LOTES 6 y 9:</b> No indica que disponga de cubierta reductora desmontable ni que disponga de mecanismo de seguridad atraumático.</p> <p><b>LOTE 12:</b> No indica que disponga de cubierta reductora desmontable.</p> <p><b>LOTE 23:</b> No indica que disponga de mecanismo de cremallera de activación y desactivación por el usuario.</p>

En consecuencia, se concede un plazo a las mencionadas empresas, hasta las 14:00 horas del día 15 de febrero de 2016, para que procedan a corregirlos o subsanarlos ante la Mesa de Contratación, mediante la presentación de la documentación requerida en el Registro del Hospital Universitario Infanta Leonor, dirigido al Servicio de Contratación, calle Gran Vía del Este, 80, despacho 1.07, zona A, planta baja, indicando en el sobre que se trata de subsanaciones al expediente referenciado. Publicándose dicha circunstancia en el Tablón de Anuncios Electrónico del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>) y advirtiéndose de que la no subsanación dentro del plazo establecido, en el lugar indicado, será causa de inadmisión de la proposición.

La documentación requerida deberá aportarse en **original o fotocopia compulsada**, excepto declaraciones que serán originales, no admitiéndose fotocopia en color sin compulsar.

Madrid, a 10 de febrero de 2016  
LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

