

**COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS/EXCLUIDAS POR  
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS RECOGIDOS EN  
LOS PLIEGOS.**

Expediente :	<b>PA 22/2018</b>
Denominación:	<b>Adquisición de material fungible para laboratorio II en el Hospital Universitario Severo Ochoa</b>
Tipo de procedimiento:	<b>Abierto</b>

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario Severo Ochoa, en sesión de fecha 12 de junio de 2018 ha realizado la lectura del informe técnico de cumplimiento de las prescripciones técnicas requeridas. Según dicho informe técnico han sido **admitidas** las siguientes ofertas, de las empresas que se detallan:

<i><b>Empresas</b></i>	<i><b>Lotes</b></i>											
AKRALAB, S.L.	3	4	6	7	8	14	15	28	37	39	41	
DDBIOLAB, S.L.	17	18	19	45								
ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.	26	29	30	31								
FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A.	17	18	19	20	33	34	35	39	40			
GLASS CHEMICALS, S.L.U.	3	4	7	8	13	14	15	16	26	45		
GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	17	18	20	34	35	50						
GRIFOLS MOVACO, S.A.	3	4	6	7	8	26	45					
KRAPE, S.A.	8											
LABCLINICS, S.A.	17	18	33	35	37	39	40	41				
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	3	4	6	24								
MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.	44											
MONLAB, S.L.	26	37										
NIRCO, S.L.	3	4	6	7	8	17	18	19	28	35	36	52
PALEX MEDICAL, S.A.	23											
PROQUINORTE, S.A.	14	16	28	35	40							
SARSTEDT, S.A.U.	1	17	18	19	36	39	48	52				
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.	2											
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	12	39										





Asimismo la mesa acuerda rechazar las siguientes proposiciones por presentar oferta que, según informe técnico que obra en el expediente y fue leído en sesión pública de la mesa señalada, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 145.1 del TRLCSP y el art. 20.6 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

EMPRESA	LOTES	MOTIVO EXCLUSION
AKRALAB, S.L.	11	NO ENMARCADO EN LARGUEROS
	12	LA REFERENCIA CON LA QUE LICITA NO APARECE EN FICHA TÉCNICA, POR LO QUE DESCONOCEMOS EL GROSOR DE PARED.
	17	GRADUACIÓN DE BAJA VISIBILIDAD, NO SE VE DENTRO DE LA CAMPANA, DIFICULTA LA TÉCNICA.
	23	NO COMPATIBLE CON LA IMPRESORA DE BLOQUES ESPECIFICADA.
	36	NO COMPATIBLE CON TODAS LAS PIPETAS QUE SE SOLICITA
BIOGEN DIAGNÓSTICA, S.L.	22	VASO ENDEBLE, EN 4 DE 4 PRUEBAS SE DERRAMA EL LÍQUIDO AL RELLENARLO O EN EL TRASVASE.
DDBIOLAB, S.L.	3	MUESTRA NO RECIBIDA
	4	MUESTRA NO RECIBIDA
	6	MUESTRA NO RECIBIDA
	8	MUESTRA NO RECIBIDA
	10	MUESTRA NO RECIBIDA
	12	MUESTRA NO RECIBIDA
	13	MUESTRA NO RECIBIDA. RECIBIMOS MUESTRA SOLO DEL TAPÓN.
	14	MUESTRA NO RECIBIDA
	15	MUESTRA NO RECIBIDA
	20	NO ES ESTÉRIL
	23	MUESTRA NO RECIBIDA
	24	MUESTRA NO RECIBIDA
	26	MUESTRA NO RECIBIDA
	28	MUESTRA NO RECIBIDA
	33	EN PRUEBA CLÍNICA EN VOLUMEN MÁXIMO SE MOJA EL FILTRO
	34	LA PIPETA NO ENCAJA BIEN EN LA PUNTA
	35	NO COINCIDE REF. CON REF. DE FICHA TÉCNICA SEGÚN NUMERACIÓN QUE APORTA EN SU LISTADO. NO CONSEGUIMOS CUADRAR LOTE, FICHA TÉCNICA Y MUESTRA
	36	NO COINCIDE REF. CON REF. DE FICHA TÉCNICA SEGÚN NUMERACIÓN QUE APORTA EN SU LISTADO. NO CONSEGUIMOS CUADRAR LOTE, FICHA TÉCNICA Y MUESTRA
	37	NO COINCIDE REF. CON REF. DE FICHA TÉCNICA SEGÚN NUMERACIÓN QUE APORTA EN SU LISTADO. NO CONSEGUIMOS CUADRAR LOTE, FICHA TÉCNICA Y MUESTRA
	39	NO COINCIDE REF. CON REF. DE FICHA TÉCNICA SEGÚN NUMERACIÓN QUE APORTA EN SU LISTADO. NO CONSEGUIMOS CUADRAR LOTE, FICHA TÉCNICA Y MUESTRA



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0964006253604929004668**



DDBIOLAB, S.L.	40	NO COINCIDE REF. CON REF. DE FICHA TÉCNICA SEGÚN NUMERACIÓN QUE APORTA EN SU LISTADO. NO CONSEGUIMOS CUADRAR LOTE, FICHA TÉCNICA Y MUESTRA
	41	EN PRUEBA CLÍNICA EN VOLUMEN MÁXIMO SE MOJA EL FILTRO
	42	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NI MUESTRA.
	50	NO COINCIDE REF. CON REF. DE FICHA TÉCNICA SEGÚN NUMERACIÓN QUE APORTA EN SU LISTADO. NO CONSEGUIMOS CUADRAR LOTE, FICHA TÉCNICA Y MUESTRA
ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.	25	NO ES ESTERIL
GLASS CHEMICALS, S.L.U.	12	NO ESPECIFICA GROSOR DE PARED.
	17	GRADUACIÓN DE BAJA VISIBILIDAD, NO SE VE DENTRO DE LA CAMPANA, DIFICULTA LA TÉCNICA.
	18	GRADUACIÓN DE BAJA VISIBILIDAD, NO SE VE DENTRO DE LA CAMPANA, DIFICULTA LA TÉCNICA.
	22	ASEPTICO, NO ESTERIL.
	28	NO VIENE PREMONTADA
GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	45	NO TIENE DOBLE ESTRIA, NO VÁLIDO EN TUBOS DE PLÁSTICO.
GRIFOLS MOVACO, S.A.	11	NO ENMARCADO EN LARGUEROS
	12	SE SOLICITA GROSOR DE PARED 0,8 Y APORTAN 0,5
	17	GRADUACIÓN DE BAJA VISIBILIDAD, NO SE VE DENTRO DE LA CAMPANA, DIFICULTA LA TÉCNICA.
	18	GRADUACIÓN DE BAJA VISIBILIDAD, NO SE VE DENTRO DE LA CAMPANA, DIFICULTA LA TÉCNICA.
	25	NO ES ESTERIL
	28	NO VIENE PREMONTADA
	31	NO VIENE PREMONTADA
	36	NO COMPATIBLE CON TODAS LAS PIPETAS QUE SE SOLICITA
KRAPE, S.A.	3	MUESTRA NO RECIBIDA
	4	MUESTRA NO RECIBIDA
	6	MUESTRA NO RECIBIDA
	11	NO ENMARCADO EN LARGUEROS
	12	NO ESPECIFICA GROSOR DE PARED.
	13	NO ES VIDRIO REFORZADO.
	15	MUESTRA NO RECIBIDA
	17	GRADUACIÓN DE BAJA VISIBILIDAD, NO SE VE DENTRO DE LA CAMPANA, DIFICULTA LA TÉCNICA.
	18	NO ES ESTERIL





KRAPE S.A.	23	NO COMPATIBLE CON LA IMPRESORA DE BLOQUES ESPECIFICADA.
	25	NO ES ESTERIL
	27	NO TIENE OBTURADOR
	28	NO TIENE OBTURADOR
LABCLINICS, S.A.	34	EN VOLUMEN 0,5 NO COGE MUESTRA
NIRCO, S.L.	12	SE SOLICITA GROSOR DE PARED 0,8 Y APORTAN 0,5
	33	EN PRUEBA CLÍNICA EN VOLUMEN MÁXIMO SE MOJA EL FILTRO
	34	COGE MUESTRA PERO NO LA DISPENSA EN SU TOTALIDAD.
	37	NO COMPATIBLE CON TODAS LAS PIPETAS QUE SE SOLICITA
	39	COGE MUESTRA PERO NO LA DISPENSA EN SU TOTALIDAD.
	40	COGE MUESTRA PERO NO LA DISPENSA EN SU TOTALIDAD.
	45	CON TUBO LLENO EL TAPÓN SE SALE PARCIALMENTE.
	50	NO APORTA UNIDADES POR FORMATO DE PRESENTACIÓN
PALEX MEDICAL, S.A.	24	MUESTRA NO RECIBIDA.
	49	MUESTRA NO RECIBIDA.
PROQUINORTE, S.A.	33	EN PRUEBA CLÍNICA EN VOLUMEN MÁXIMO SE MOJA EL FILTRO
	34	COGE MUESTRA PERO NO LA DISPENSA EN SU TOTALIDAD.
	39	EN PRUEBA CLÍNICA EN VOLUMEN MÁXIMO SE MOJA EL FILTRO
	41	EN PRUEBA CLÍNICA EN VOLUMEN MÁXIMO SE MOJA EL FILTRO
SARSTEDT SAU	2	SE SOLICITA 130UI/ML DE HEPARINA Y TIENE 70
	20	MUESTRA NO RECIBIDA
	21	MUESTRA SIN TAPON. EN FICHA TÉCNICA PONE "TIPO DE TAPÓN: TAPÓN". FOTO SIN TAPON.
	26	NO ES ESTERIL
	33	EN PRUEBA CLÍNICA QUEDA GOTA EN PARTE EXTERNA DE LA PIPETA.
	34	COGE MUESTRA PERO NO LA DISPENSA EN SU TOTALIDAD.
	35	EN PRUEBA CLÍNICA QUEDA GOTA EN PARTE EXTERNA DE LA PIPETA.
	37	NO COGE EL VOLUMEN CORRECTO Y VUELVE A SUUCIONARLO HACIA ARRIBA AL FINAL DE LA DISPENSACION.
	40	NO AJUSTA A LA PIPETA DE EPPENDORF, COGE AIRE.
	41	EN PRUEBA CLÍNICA QUEDA GOTA EN PARTE EXTERNA DE LA PIPETA.
	50	SOLICITAMOS PRESENTACIÓN DE 50 UNIDADES Y OFERTAN DE 100 UDS.
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	23	MUESTRA NO RECIBIDA.
	26	NO ES ESTERIL





VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	28	BOCA DE 4,5 CM. DEMASIADO ESTRECHA PARA LOS USOS MAS FRECUENTES DEL CENTRO.
	36	NO COMPATIBLE CON TODAS LAS PIPETAS QUE SE SOLICITA
	37	NO COMPATIBLE CON TODAS LAS PIPETAS QUE SE SOLICITA QUEDA RESIDUO AL FINAL DE LA DISPENSACIÓN.

Seguidamente se procede a la apertura de la documentación económica, sobre 3 y de los criterios evaluables automáticamente por aplicación de fórmulas (sobres 2B) con el siguiente resultado:

La Mesa de Contratación acuerda rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta de importe superior al tipo de licitación,

**Empresa**

NIRCO, S.L.

**Lotes**

18

Y para que conste se expide y firma en Leganés, a 12 de junio de 2018.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

